

# 日立ダイアグモニタ HDM9000 ユーザー様

日立 Astemo アフターマーケットジャパン株式会社

## HDM9000 ソフトのバージョンアップのご案内(乗用車、トラック)

拝啓 貴社ますますご盛栄のこととお喜び申し上げます。平素は格別のお引き立てを頂き厚く御礼申し上げます。診断ソフトをバージョンアップ致しましたので、下記の通りご案内申し上げます。

敬具

記

### 1.バージョンアップ内容

| ソフト  | バージョン | 主なバージョンアップ内容   |
|------|-------|--|
| トヨタ  | 8.09  | 「タイヤ空気圧」の作業サポートに Phase5 対応の「ID 登録/タイヤ本数登録」を追加しました。適応車種は LEXUS NX350 等になります。  |
| ホンダ  | 4.11  | 旧型ヴェゼル(RU)と旧型フィット(GK)の一部の車両を対象に以下①②の EPS の作業サポート項目を追加しました。<br>①舵角センサ中点学習値クリア<br>②モーションアダプティブ EPS コントロール オン/オフ  |
| ダイハツ | 5.90  | ①「eco IDLE」の作業サポートに「エコラン ECU 初期学習」と「スタータ作動回数 消去、書き込み」を追加しました。<br>②「舵角センサ」の作業サポートに「舵角センサ学習値初期化」を追加しました。   |
| マツダ  | 6.50  | AXELA(BK,BL), PREMACY および ATENZA(GH) の「故障コード読取」で表示される故障コードに対して表示される系統名のデータを追加しました。   |
| VW   | 4.85  | Golf - 2014 (E)に搭載された下記システム/パーツナンバーで表示される故障コードの内容追加を行いました。<br>01.エンジン -04E906016CG<br>02.トランスミッション -0CW300047E<br>03.ABS - 5Q0907379AB<br>08.A/C - 5G0907044T  |
| AUDI | 4.85  | ①A4 - 2013 (D)に搭載されたエンジン/パーツナンバー8K5907115H で表示される故障コードの内容追加を行いました。<br>②A4 - 2020 (L)に搭載された下記システム/パーツナンバーで表示される故障コードの内容追加を行いました。<br>・エンジン - 8W0907115AE<br>・トランスミッション - 8W2927155EF<br>・車両電気リカル - 8W1907063G<br>・データバス診断インターフェイス - 80B907468E<br>・ステアリングアシスト - 8W0909144J |
| 日野   | 3.73  | リエッセ II との通信を修正しました。   |

### 2. バージョンアップ手順

2 ページ目からの手順をご参照の上、バージョンアップを行ってください。

### 3. リリース時期


2023 年 1 月 13 日 19 時から、お手元の HDM9000 のバージョンアップを行うことが可能です。

以上


# HDM9000ソフト・バージョンアップ手順 (Win.10 の場合)

本手順を実行頂くと、全てのソフトが最新版にバージョンアップされます。個別の診断ソフト毎で本手順を行って頂く必要はございません。

1. 本体キット付属の USB ケーブルで、HDM9000本体とパソコンを接続して下さい。



2. 自動再生により PC の画面上に「HDM9000」のフォルダが表示されます。フォルダ内の「HDM9000.exe」をクリックしてアップデートツールを起動して下さい。




●自動再生が実行されない場合

⇒3ページの操作方法を参照下さい

●左図のメッセージが表示された場合

⇒4ページの操作方法を参照ください。



3. アップデートツールの「HDM9000更新」をクリックして下さい。最新の診断ソフトがダウンロードされます。ダウンロードが完了致しましたら、「診断ソフト更新画面」の下部の「閉じる」をクリックして下さい。



※「HDM9000 更新」ボタンの色が反転している場合はダウンロード期限切れです。アップデートツールの使用期限(上図の青枠部分)の日付がダウンロード期限ですので、ご確認の上、カスタマーサポートセンターへ振込用紙の発行依頼を行ってください。

4. ダウンロードが完了されましたら、パソコンのタスクバーに表示されているUSBのアイコンをクリックして「ハードウェアの安全な取り外し」を実行してから、パソコンからHDM9000を取り外して下さい。

## 自動再生が実行されない場合

パソコンによっては、ウイルスソフトが自動的に実行されるのを防止する為、USBメモリ等が接続された際の自動再生が設定されていない場合がございます。

自動再生が実行されない場合は、以下の手順でHDM9000インターフェースボックス内部の「HDM9000.exe」を起動して下さい。

### 【手順1】

パソコンの画面下部にあるタスクバーに表示されている「エクスプローラ」をクリックして下さい。



### 【手順2】

「エクスプローラ」が起動します。画面の左側にある「コンピューター」に「HDM9000」が表示されておりましたら、「HDM9000」をクリックして下さい。



### 【手順3】

HDM-9000フォルダ内のファイルが表示されます。「HDM9000.exe」をクリックして、アップデートツールを起動して下さい。

## HDM9000本体のパソコンからの取り外しについて

HDM9000本体をパソコンから取り外しは、本体内のファイルの破損を防止する為、以下手順を行って下さい。

- ① パソコン上の HDM9000フォルダを閉じて下さい。
- ② パソコンのタスクトレイの取外しアイコンをクリックして下さい。
- ③ 「OBD II SCAN TOOL の取り外し」をクリック。（「Device の取り出し」表示される場合がございます）
- ④ 「ハードウェアの取り外し」が表示されてから、HDM-9000本体をパソコンから取り外して下さい。


## 弊社の個人情報取扱方針の確認のお願い

2022年2月24日付で弊社の個人情報取扱方針(ユーザー登録情報の取扱と利用目的の規約)を改定致しましたので、弊社ではアップデートツールを介して内容を各ユーザー様にご案内しております。

個人情報取扱方針のご確認、ご同意をお願いするメッセージが表示されましたら、【手順1】～【手順3】の操作を行って頂きたい、何卒、宜しくお願い申し上げます。

### 【手順1】

左図のメッセージの「OK」(赤矢印の箇所)をクリックしてください。



### 【手順2】


アップデートツールの「ユーザー情報編集」(赤矢印の箇所)をクリックしてください。



### 【手順3】

「ユーザー登録情報」が表示されます。下記の①～④を行ってください。

- ① 「個人情報保護方針」(下図の青矢印の箇所)をクリックして、文字の色を反転させてください。
- ② ブラウザ上に個人情報取扱方針のPDFが表示されます。内容をご確認ください。
- ③ 内容を確認後、「個人情報保護方針に同意する」のボタン(下図の赤矢印の箇所)をクリックしてチェックを入れてください。
- ④ 「ユーザー登録情報」のボタン(下図の緑の矢印の箇所)をクリックして完了です。2ページ目の第3項の操作を行ってください。



- 上記の【手順1】～【手順3】は一度行って頂ければ、以後、弊社が個人情報取扱方針の変更を行った場合を除き、【手順1】のメッセージは表示されません。