



HITACHI
Inspire the Next

**Mazo de Cables para
Controladores de
Calentadores para BMW**



HITACHI HÜCO®

Astemo

Nuevo en Gama, ¡Ya disponible!

Mazo de cables para Controladores de Bujías de Incandescencia BMW serie 13219x / 250219x

Benefíciense de la calidad de nuestros productos y confíe en las Piezas de Repuesto Originales de Hitachi Astemo.

En los vehículos BMW, en los que están incorporados nuestros controladores de calentadores de la serie 13219x / 250219x, pueden surgir problemas con el enchufe del lado del vehículo a la batería. Las razones pueden ser, por ejemplo, la corrosión o un enchufe de contacto quemado.

Debido a estos posibles problemas en el lado del cable, aún pueden surgir problemas en el Sistema de Pre calentamiento del vehículo, aunque ya se haya sustituido el controlador de la bujía incandescente. Lamentablemente, el fabricante del vehículo no ha publicado ninguna información oficial en sus sistemas internos.

Sin embargo, sabemos que muchos talleres cambian automáticamente el cable de la batería junto con el Controlador de la Bujía de Pre calentamiento, ya que así se evitan fallos adicionales en campo relacionados con el Cable y/o el Controlador.

Por lo tanto, recomendamos cambiar tanto el Regulador de Bujía Incandescente como el Cable de la Batería siempre que se sustituya cualquiera de estas dos piezas.

**Hitachi Astemo
Aftermarket - su solución
en un único lugar**

Deben seguirse las instrucciones del fabricante del vehículo relativas a la sustitución del Regulador de la Bujía de Incandescencia y del montaje del cable de la batería.

HÜCO No. 132297 / HITACHI No. 2502297	Adecuado para:		
	BMW	12427789231	132193 / 2502193
	BMW	7789231	132194 / 2502194
			132196 / 2502196
			132197 / 2502197

TODAS LAS VENTAJAS EN UN UNICO LUGAR:

- Kit de servicio recomendado para el taller
- Menos costes en su adquisición de piezas para su reparación



Número de OE solo para referencia. Por favor revisen el catálogo de TecDoc para una lista completa de aplicaciones de todos de nuestros productos.

Hitachi Astemo Aftermarket Germany GmbH
Eugen-Gerstenmaier-Str. 8 • 32339 Espelkamp • Germany
Tel: +49 (0) 5772 567 890
E-Mail: emea.af@hitachiastemo.com



Visite nuestro sitio web