


Astemo

Mobility Beyond

**Faisceau de câbles pour
contrôleurs de bougies
de préchauffage BMW**



HITACHI HüCO®

Nouveau dans la gamme, disponible dès maintenant!

Faisceau de câbles pour contrôleurs de bougies de préchauffage BMW 13219x / 250219x

Bénéficiez de la qualité de nos produits et faites confiance aux pièces de rechange d'origine de Hitachi Astemo.

Sur les véhicules BMW, où nos contrôleurs de bougies de préchauffage de la série 13219x / 250219x sont intégrés, des problèmes peuvent survenir au niveau de la connexion à la batterie du côté du véhicule. Les raisons peuvent être par exemple la corrosion ou une fiche de contact brûlée.

En raison de ces problèmes potentiels du côté du câble, des problèmes peuvent encore survenir dans le système de préchauffage du véhicule, même si le contrôleur de bougies de préchauffage a déjà été remplacé. Malheureusement, le constructeur du véhicule n'a pas publié d'informations officielles sur ses systèmes.

Nous savons cependant que de nombreux ateliers remplacent automatiquement le câble de batterie en même temps que le contrôleur de bougies de préchauffage, car cela permet d'éviter d'autres pannes liées au câble et/ou au contrôleur et/ou au régulateur.

Nous recommandons donc d'échanger le contrôleur de bougies de préchauffage et le câble de la batterie lorsque l'un ou l'autre est remplacé.

Les instructions du fabricant concernant le remplacement du contrôleur de bougies de préchauffage et le montage du câble de la batterie doivent être respectées.

| HÜCO No. 132297 / HITACHI No. 2502297 | | Adapté à: | |
|---|-----|-------------|------------------|
|  | BMW | 12427789231 | 132193 / 2502193 |
| | BMW | 7789231 | 132194 / 2502194 |
| | | | 132196 / 2502196 |
| | | | 132197 / 2502197 |

TOUS LES AVANTAGES EN UN COUP D'ŒIL:

- Services kits recommandés par les réparateurs
- Une réparation fiable au meilleur coût



Les noms OE ne sont donnés qu'à titre de référence. Veuillez consulter le catalogue TecDoc pour une liste complète des applications de tous les

Hitachi Astemo Aftermarket Germany GmbH
Eugen-Gerstenmaier-Str. 8 • 32339 Espelkamp • Germany
Tel: +49 (0) 5772 567 890
E-Mail: emea.af@hitachiastemo.com



Visitez notre site web