

## Relais de préchauffage

HÜCO No. 132181 / HITACHI No. 2502181		
	PSA	9803299780
	FORD	1872379
	FORD	DS7112A343AB
	OPEL	3637887
	TOYOTA	SU001A3817

HÜCO No. 132259 / HITACHI No. 2502259		
	<b>premier sur le marché</b>	ISUZU 8981764740

## Déphaseurs d'arbre à cames

HÜCO No. 132400 / HITACHI No. 2502400		
	<b>premier sur le marché</b>	HITACHI B1302546200
		RENAULT 130250036R

HÜCO No. 132401 / HITACHI No. 2502401		
	<b>premier sur le marché</b>	HITACHI B1302546201
		NISSAN 1302500Q0G
		RENAULT 130258391R

## Capteurs, niveau de carburant

HÜCO No. 133239 / HITACHI No. 2503239		
	MERCEDES-BENZ	A2044702094
	MERCEDES-BENZ	A2044704594
	MERCEDES-BENZ	A2184700194
	MERCEDES-BENZ	A2184700994

HÜCO No. 133242 / HITACHI No. 2503242		
	FIAT	9683833280
	PSA	1525QZ
	PSA	9683833280

HÜCO No. 133243 / HITACHI No. 2503243		
	PSA	1525JE

HÜCO No. 133244 / HITACHI No. 2503244		
	BMW	16117373514

## Unités d'injection de carburant

HÜCO No. 133254 / HITACHI No. 2503254		
	TOYOTA	7702005140

HÜCO No. 133255 / HITACHI No. 2503255		
	FIAT	46541845
	FIAT	50926693
	LANCIA	46541845

HÜCO No. 133256 / HITACHI No. 2503256		
	BMW	16117273277
	BMW	16117414491

HÜCO No. 133257 / HITACHI No. 2503257		
	VW-GROUP	8K0919051F
	VW-GROUP	8K0919051L
	VW-GROUP	8K0919051Q
	VW-GROUP	8K0919087

HÜCO No. 133258 / HITACHI No. 2503258		
	FORD	1772470
	FORD	1806357
	FORD	2046975
	FORD	BK219H307BC
	FORD	BK219H307BD

HÜCO No. 133259 / HITACHI No. 2503259		
	RENAULT	8200727736

HÜCO No. 133260 / HITACHI No. 2503260		
	TOYOTA	770200D130

HÜCO No. 133261 / HITACHI No. 2503261		
	RENAULT	8200004964

## Module d'alimentation, injection d'urée

HÜCO No. 132815		
	MERCEDES-BENZ	A0024705494
	MERCEDES-BENZ	A0024705794
	MERCEDES-BENZ	A0024706894
	VW-GROUP	561198969

## Pompe à haute pression

HÜCO No. 133095 / HITACHI No. 2503095		
sur demande		
	AUDI	07L127025F
	AUDI	07L127025H
	AUDI	07L127025L
	AUDI	07L127025S
	HITACHI	HFS034143B

## Corps papillon

HÜCO No. 138530 / HITACHI No. 2508530		
premier sur le marché		
	TOYOTA/LEXUS	2203024010
	TOYOTA/LEXUS	22030F2010
	TOYOTA/LEXUS	22030F2020
	TOYOTA/LEXUS	22030F2030
	TOYOTA/LEXUS	22030F2040

HÜCO No. 138533 / HITACHI No. 2508533		
premier sur le marché		
	TOYOTA/LEXUS	2203025020
	TOYOTA/LEXUS	22030F0020

HÜCO No. 138534 / HITACHI No. 2508534		
	NISSAN	16119LC30B
	NISSAN	16119LC30D

## Débitmètre de masse d'air

HÜCO No. 135146 / HITACHI No. 2505146		
	sur demande	
	NISSAN	2268031U00
	NISSAN	2268031U05
	NISSAN	B268031U05

## Vannes EGR

HÜCO No. 135966		
	GENERAL MOTORS	93198327
	NISSAN	14710BN701
	OPEL	4404349
	RENAULT	8200004883
	RENAULT	8200656008

HÜCO No. 135967		
	FIAT	46530857
	FIAT	55182482
	FIAT	55215030
	FIAT	60816439
	FIAT	71793798

## Refroidisseurs, recirculation de gaz d'échappement

HÜCO No. 135969		
	VW-GROUP	045131513M

HÜCO No. 135970		
	VW-GROUP	04L131512BJ
	VW-GROUP	04L131512BP
	VW-GROUP	04L131512F

## Capteurs, température des gaz d'échappement

HÜCO No. 135531 / HITACHI No. 2505531	
	MERCEDES-BENZ A0009058604
	MERCEDES-BENZ A0051531828
	MERCEDES-BENZ A0051534128
	MERCEDES-BENZ A0071537528
	MERCEDES-BENZ A0081533428

HÜCO No. 135532 / HITACHI No. 2505532	
	FIAT 51825684

HÜCO No. 135533 / HITACHI No. 2505533	
	FIAT 51790443
	FIAT 55184538
	FIAT 55207978
	FIAT 55252502

HÜCO No. 135534 / HITACHI No. 2505534	
	MERCEDES-BENZ A0009050701
	MERCEDES-BENZ A0009057004
	MERCEDES-BENZ A0009058501

HÜCO No. 135535 / HITACHI No. 2505535	
	MERCEDES-BENZ A0051538028

HÜCO No. 135536 / HITACHI No. 2505536	
	VW-GROUP 03L906088DC
	VW-GROUP 03L906088FB

HÜCO No. 135537 / HITACHI No. 2505537	
	MERCEDES-BENZ A0009057901
	MERCEDES-BENZ A0051534528
	MERCEDES-BENZ A0071532528
	MERCEDES-BENZ A0071539828

HÜCO No. 135538 / HITACHI No. 2505538	
	MERCEDES-BENZ A0009054306
	MERCEDES-BENZ A0009057204
	MERCEDES-BENZ A0019050600

## Capteurs, température des gaz d'échappement

HÜCO No. 135539 / HITACHI No. 2505539		
	OPEL	1247634
	OPEL	55496933
	OPEL	55591173

HÜCO No. 135540 / HITACHI No. 2505540		
	VW-GROUP	059906088BJ
	VW-GROUP	059906088CL

HÜCO No. 135541 / HITACHI No. 2505541		
	VOLVO	30713739
	VOLVO	31293031
	VOLVO	31370469
	VOLVO	31431050
	VOLVO	6G9N12B591FA

HÜCO No. 135542 / HITACHI No. 2505542		
	VOLVO	30713642
	VOLVO	31293032
	VOLVO	31370465
	VOLVO	31431047
	VOLVO	50436389

HÜCO No. 135543 / HITACHI No. 2505543		
	VW-GROUP	059906088AF
	VW-GROUP	059906088BH

HÜCO No. 135544 / HITACHI No. 2505544		
	GENERAL MOTORS	55578800
	OPEL	855461
	VAUXHALL	855461

HÜCO No. 135545 / HITACHI No. 2505545		
	VW-GROUP	03P906088A

HÜCO No. 135546 / HITACHI No. 2505546		
	CHRYSLER	05149139AB
	CHRYSLER	5149139AA
	DODGE	5149139AA
	JEEP	5149139AA
	JEEP	5149139AB

## Capteurs, température des gaz d'échappement

HÜCO No. 135547 / HITACHI No. 2505547		
	VW-GROUP	03L906088T

HÜCO No. 135548 / HITACHI No. 2505548		
	FIAT	51802893
	FIAT	55199541
	FIAT	55207108
	FIAT	552071080

HÜCO No. 135549 / HITACHI No. 2505549		
	GENERAL MOTORS	55575971
	OPEL	55570232
	OPEL	855441

HÜCO No. 135550 / HITACHI No. 2505550		
	CHRYSLER	5146188AA
	CHRYSLER	5146188AB
	JEEP	5146188AA

HÜCO No. 135551 / HITACHI No. 2505551		
	VW-GROUP	03L906088F

HÜCO No. 135552 / HITACHI No. 2505552		
	CHEVROLET	55580024
	GENERAL MOTORS	55580024
	OPEL	1247482

**1,000,000**

VIEWS  
MILESTONE

Dec 07, 2021

HITACHI

Hitachi Astemo Aftermarket  
Germany

**3,000**

SUBSCRIBERS  
MILESTONE

Dec 20, 2021

HITACHI

Hitachi Astemo Aftermarket  
Germany

1.000.000 de vues et 3.000 abonnements!

Nos vidéos montrent l'installation et le montage de nos pièces détachées et devraient aider à une installation rapide et sûre.

Nos vidéos sont actuellement disponibles dans plus de 16 langues. D'autres vidéos sont prévues dans un avenir proche.

Avez-vous déjà souscrit à notre [chaîne YouTube](#)?

Mises en ligne

 NISSAN Electronic Throttle Body (ETB)   EASY RE-LEAR... 196 k vues - il y a 2 ans	 VW EGR DEFECTIVE? How to find the defect and replace... 138 k vues - il y a 2 ans	 Дроссельная заслонка для НИССАНА   Обучение -... 106 k vues - il y a 2 ans	 Glow Plug Control Unit BMW E46 E60 E63 E90... 98 k vues - il y a 2 ans	 Fehler beim VW AGR ? Fehler finden und AGR Ventil... 92 k vues - il y a 2 ans
 Справка клапана EGR! Как найти неисправность и... 55 k vues - il y a 2 ans	 High pressure fuel pump EASY replacement on TFSI... 53 k vues - il y a 3 ans	 BMW Glühstufenersetzen wechseln beim BMW E46 E... 37 k vues - il y a 3 ans	 Замена топливного насоса высокого давления - TFSI... 35 k vues - il y a 3 ans	 Drosselklappe DEFECT! SCHNELL und EINFACH... 23 k vues - il y a 2 ans
 Zündspule beim TFSI EINFACH wechseln   Hitachi... 17 k vues - il y a 3 ans	 Замена неисправной катушки зажигания - TFSI... 17 k vues - il y a 3 ans	 Kraftstoffpumpe beim TFSI EINFACH wechseln   Hitachi... 15 k vues - il y a 2 ans	 NISSAN Drosselklappe   EINFACH und SCHNELL... 13 k vues - il y a 2 ans	 Verificarea & inlocuirea DEBITMETRULUI DE AER L... 10 k vues - il y a 1 an

Vidéos populaires



Rendez-vous sur notre chaîne YouTube pour visionner des vidéos sur nos produits.

Visit us on YouTube