

日立ダイアグノスティックツールHDM-330ユーザー様

平素は格別のお引き立てを賜り、誠にありがとうございます。
HDM-330ソフトのバージョンアップを行いましたので、ご連絡申し上げます。
* ソフトバージョンアップ手順は下記リンクをクリックして参照ください。
[HDM-330ソフトバージョンアップ手順](#)

«トヨタ»Ver.8.30

- ABS作業サポート「ブレーキシステムエア抜き」のDTC検出処理が正常に動作していない部分を修正しました。
- メンテナンスモード「ISSバッテリー交換」がPhase4、Phase5のECUで正常に動作していない不具合を修正しました。

«三菱»Ver.6.33

- システム「FCM/LDW/LKA/AHB」の作業サポート、エーミングモードが未検出だった為、検出するように追加しました。
作業サポートとエーミングモードで検出されるようになった機能は下記のとおりです。
 - ・テスト-AHB機能点検モード
 - ・学習-カメラ軸調整

«VW»V1296 新規

以下車両のシステムのデータベースを追加しました。

- VW120(Up!)
 - 01.エンジン
- VW37X(Golf 7,Tiguan,Touran)
 - 01.エンジン
 - 09.車両電気リカル
- VN46(Transporter2019)
 - 01.エンジン
 - 03.ABS
 - 08.A/C
 - 13.ACC
 - 17.インスルメント
 - 44.パワーステアリング
 - 5F.インフォメーションエレクトロニクス1
 - 76.パーキングアシスト
 - A5.ドライバアシストシステムフロムセンサー