

日立ダイアグノスティックツールHDM-330ユーザー様

平素は格別のお引き立てを賜り、誠にありがとうございます。

HDM-330ソフトのバージョンアップを行いましたので、ご連絡申し上げます。

* ソフトバージョンアップ手順は下記リンクをクリックして参照ください。

[HDM-330ソフトバージョンアップ手順](#)

《トヨタ》Ver.8.36

- ABSの作業サポートを修正し、「エア抜き」を実行する際、LEXUS RX450hでは[New]、それ以外の車両では [Previous]を選択していたものを [New]の選択に統一しました。([New]を選択して進めない場合は [Previous]を選択してください)
- Phase3:7種類、Phase4:8種類の「エア抜き」を追加。

《スバル》Ver.6.00

- レックス(A201F) [ダイハツからのOEM車両:ロッキー]を追加しました。
- データベースを更新し、BRZ [ZD] (区分: B)を追加しました。
- BRZ [ZD] (区分: A~B)のアイサイトの作業サポートまたはエーミング作業で「パラメーターの選択」と「パラメーターの確認」が表示されない不具合を修正しました。
- 下記の車両を対象に車型選択の表示を「その他」から車型と区分の表示に変更しました。
 - ・サンバー(トラック)で「TT A~N」に変更
 - ・サンバー(バン)で「TV/TW A~N」に変更
 - ・ステラで「RN A~D」に変更
 - ・プレオで「RA/RV A~F」に変更
 - ・R1/R2で「RJ/RC A~G」に変更
- 下表の車両を対象に下記①~③の変更を行いました。

車両	車型、区分
レガシイ	[BE/BH、区分: A~D][B/LBP、区分: A~F][BM/BR、区分: A~E]
インプレッサ	[GD/GG、区分: A~G][GE/GH、区分: A~D]
WRX	[GR/GV、区分: A~E]
フォレスター	[SG、区分: A~F][SH、区分: A~D]
エクシーガ	[YA、区分: A~G]
サンバー	[TT/TV/TW、区分: A~N]
ステラ	[RN、区分: A~D]
プレオ	[RA/RV、区分: A~F]
R1/R2	[RJ/RC、区分: A~G][RJ/RC、区分: A~G]

- ① ABS、統合ユニット、パーキングブレーキ、キーレスアクセスシステム(照合ECU)、キーレスアクセスシステム(電源ECU)、キーレスアクセスシステム(G/W-ECU)の故障コードの状態(現在故障、過去故障)を表示するように変更しました。(当該機能がないサンバー、ステラ、プレオ、R1/R2は対象外)
- ② エンジンの故障コード読取りでDチェック状態時にエラー画面を表示するように変更しました。
- ③ 故障コードの状態表示を下表のように共通化し、DTCの状態の頭文字(例:(P)、(C)、(H)などを削除しました。

共通化前の状態表示	共通化後の表示
「現在」「現在検出中のコード」「現在発生中のコード」「現在故障コード」「現在故障」	「現在故障」
「過去」「過去に検出したコード」「現在記憶しているコード」「過去故障」	「過去故障」
「仮コード」	←
「Dチェック時のコード」	←
「全コード」	←
「ダイアグコードの点検」	・通常は「ダイアグコード」 ・全自己診断時は「現在故障」
「メモリコード」	・通常は「メモリコード」 ・全自己診断時は「現在故障」または「過去故障」
「最新のコード」	・通常は「最新のコード(Latest)」 ・全自己診断時は「現在故障」または「過去故障」
「最新コード」	・通常は「最新コード(Most recent)」 ・全自己診断時は「現在故障」または「過去故障」

(次ページへ)

<<日野>>Ver.4.03

- セレガ(いすゞからのOEM車:ガーラ)でミリ波レーダーのエーミングが実行できない不具合を修正しました。

<<BMWおよびBMWミニ>>Ver.5.30

- 下記車両を車種の自動検索に追加しました。
 - ・3シリーズ(M3_G80)
 - ・4シリーズ(G22/G23/G26/M4_G82/M4_G83)
- Mini F57を車種の手動選択に追加しました。(BMWミニソフトのみ)
- CBSリセットのフロントとリアブレーキの項目が未算出で表示される車両で、交換時期になると残り距離が表示される時、正の値でしか画面に表示されない不具合を修正しました。