

日立ダイアグノスティックツールHDM-330ユーザー様

平素は格別のお引き立てを賜り、誠にありがとうございます。

HDM-330ソフトのバージョンアップを行いましたので、ご連絡申し上げます。

* ソフトバージョンアップ手順は下記リンクをクリックして参照ください。

[HDM-330ソフトバージョンアップ手順](#)

《トヨタ》Ver.8.43

- 作業サポート「前方レーダー光軸ずれ量確認」にターゲット選択(三角錐、平面)を追加しました。
- ブラインドスポットモニターで下記の作業サポートを追加しました。
 - ・BSM"B"ECUデータ保存
 - ・BSM"B"ECUデータ書き込み
 - ・BSM"A"ECUデータ保存
 - ・BSM"A"ECUデータ書き込み

《マツダ》Ver.6.65

- 全車種を対象に「充電制御ユニット(EV/PHEV普通充電)」の名称を「OBC(充電制御ユニット)」に修正しました。
- 下表①の2023年度モデルの車両を対象に、下表②の内容で各システムの診断(故障コード読取)を追加しました。

①対象車両

車両	対象型式-車台番号
MAZDA3	BP5R-100001～、BP8R-100001～、BPEK3R-100001～、BPFJ3R-100001～
CX-30	DMEJ3R-100001～、DM8R-100001～
MX-30	DR8V3P-100001～
ROADSTER	ND5RE-100001～、NDERE-100001～

②車両別/システム別での追加機能一覧

システム	MAZDA3/CX-30	MX-30	ROADSTER
	診断 (故障コード読取)	診断 (故障コード読取)	診断 (故障コード読取)
PCM	○	○	○
TCM	○		○
ECM		○	
DMCM		○	
OBC		○	
DSC	○	○	○
SAS		○	
RCM	○		○
EPS	○	○	○
FSC	○	○	○
ALH	○	○	○
VCM	○	○	○
FR	○	○	○
FSRL	○	○	
FSRR	○	○	
DASH-ESU	○	○	
BCM	○	○	○
DCDC	○		○
HP		○	
AM			○
CMU			○
IC			○
ESU			○
RHT			○
SSU			○
EVP			○
EATC			○
BSM			○
PSM			○

(次ページに続く)

«日産»Ver.7.24

- ノートe-POWER(HE12)の年式「09/2016」にシステム「HVAC」が実装されていない不具合を修正しました。
- エンジンの作業サポート「インjekター補正值登録」にて、4つのシリンダー情報を一つの画面にまとめて表示させていた入力画面を、1シリンダーずつ入力するように修正しました。