

日立ダイアグノスティックツールHDM-350ユーザー様

平素は格別のお引き立てを賜り、誠にありがとうございます。

HDM-350ソフトのバージョンアップを行いましたので、ご連絡申し上げます。

* ソフトバージョンアップ手順は下記リンクをクリックして参照ください。

[HDM-350ソフトバージョンアップ手順](#)

«マツダ»Ver.6.56

■ アクセラハイブリッド(車両型式BYEFP/車体番号200001以降に限定)で下記①②のいずれの操作手順を行うと「サポートしていません」と表示され、センシングカメラの静止エーミングが実行できない不具合を修正しました。

①「マツダメインメニュー」⇒「作業サポート」⇒「FSC(センシングカメラ)」⇒「FSC エーミング」で「静止エーミング」を選択

②「特殊機能」⇒「エーミング」⇒「エーミング作業」⇒「マツダ」⇒「車両確認」⇒「車両選択」⇒「FSC(センシングカメラ)」で「FSC エーミング」を選択