

日立ダイアグノスティックツールHDM-350ユーザー様

平素は格別のお引き立てを賜り、誠にありがとうございます。
HDM-350ソフトのバージョンアップを行いましたので、ご連絡申し上げます。
* ソフトバージョンアップ手順は下記リンクをクリックして参照ください。
[HDM-350ソフトバージョンアップ手順](#)

«ホンダ»Ver.4.21

■ N-VANの作業サポートで車両に対応しているシステム確認中に画面がフリーズしているように見える不具合を修正しました。

«マツダ»Ver.6.61

■ CX-60で下記システムの自己診断 (故障コード読取/消去) に対応しました。

- ・ISB_AMP(通知・警報音アンプ)
- ・DMCM(ドライブ・モータ・コントロール・モジュール/車両型式KH3R3P(M-HEV)を対象に追加)

■ CX-60で、下表の作業サポート、エーミングモードに対応しました。

| | |
|------------|----------------|
| FSC作業サポート | FSCエーミング |
| | FSC作業履歴の読出し |
| レーダー作業サポート | FR/FSR 走行エーミング |
| | エーミングモードの設定状態 |

■ CX-60で下記システムのデータモニターに対応しました。

- ・PCM(エンジン)
- ・ECM(エンジン)
- ・DMCM(ドライブ・モータ・コントロール・モジュール/※e-SKYACTIV-PHEV車を対象に追加)
- ・TCM(トランスミッション)
- ・ABS/DSC(ブレーキ)
- ・SAS(エアバッグ&シートベルト)
- ・EPS(電動パワステ)
- ・FSC(センシング・カメラ)
- ・VCM(ビークルコントロール)
- ・フロントサイドレーダ(右)
- ・フロントサイドレーダ(左)
- ・ALH/AFS/ALV(ヘッドライト)
- ・DASH_ESU(エアコン)