

日立ダイアグノスティックツールHDM-9000ユーザー様

平素は格別のお引き立てを賜り、誠にありがとうございます。
HDM-9000ソフトのバージョンアップを行いましたので、ご連絡申し上げます。
* ソフトバージョンアップ手順は下記リンクをクリックして参照ください。
[HDM-9000ソフトバージョンアップ手順](#)

«三菱»Ver.6.31

- OUTLANDER(GN0#)でレーンカメラのカメラエーミングが実施できない不具合を修正しました。