

日立ダイアグノスティックツールHDM-9000ソフトバージョンアップ情報

ソフトバージョンアップ手順は下記リンクをクリックして参照ください。

[HDM-9000ソフトバージョンアップ手順](#)

«トヨタ»Ver.8.45

- 下表の内容で作業サポートを追加しました。

| システム | 左記システムに追加された作業サポート |
|--------------|----------------------|
| 前側方レーダー"A" | 前側方レーダー"A"ビーム軸調整 |
| | 前側方レーダー"A"ビーム軸表示 |
| | 前側方レーダー"A"ECUデータ保存 |
| | 前側方レーダー"A"ECUデータ書き込み |
| 前側方レーダー"B" | 前側方レーダー"B"ビーム軸調整 |
| | 前側方レーダー"B"ビーム軸表示 |
| | 前側方レーダー"B"ECUデータ保存 |
| | 前側方レーダー"B"ECUデータ書き込み |
| クリアランスウォーニング | タイヤ周長設定 |
| | カスタマイズ設定初期化 |

«OS»Ver.2.01

- 本体OSをバージョンアップし、「診断」を選択した後の表示画面を変更しました。

| | 変更前 | 変更後 |
|----------|-----------------|---|
| 画面名称 | システム選択 | 診断選択 |
| 表示される選択肢 | 個別システム 全自己診断 | システム別の診断 簡易の全自己診断(現在故障) 詳細の全自己診断(現在故障・過去故障) |

«日産»Ver.7.25

- 簡易の全自己診断、詳細の全自己診断のいずれかを実行時、EXITキーを押しても中断が出来ない不具合を修正しました。
※簡易の全自己診断、詳細の全自己診断実行時はA/CがONの状態で行ってください。