

日立AstemoダイアグノスティックツールHDM-9000ソフトバージョンアップ情報

ソフトバージョンアップ手順は下記リンクをクリックして参照ください。

HDM-9000ソフトバージョンアップ手順

«日産»Ver.7.31

■日産クリッパー(スズキからのOEM車)選択時にスズキソフトが起動するように改修しました。

■車種選択画面で下記を追加しました。

「クリッパートラック(スズキOEM)」

「クリッパーバン(スズキOEM)」

「クリッパーリオ(スズキOEM)」

「クリッパーEV」

「バネットトラック」

「NT100クリッパー」

- ■フーガ(Y51)およびスカイライン(V37)のシステム「サイドレーダー(リヤ左)」「サイドレーダー(リヤ右)」の作業サポート「サイドレーダー取付位置書き込み」を 追加しました。この項目はエーミングモードにも表示されます。
- ■DAYZ(AA1)のマニュアルのエアコンを搭載している車両で自己診断がフリーズする不具合を修正しました。
- ■自己診断のセルフテストを必要とするシステムに対して、セルフテスト実行中の旨を知らせるメッセージを表示するように修正しました。
- ■自己診断のセルフテストで今まで実行時間を過ぎた(タイムアウト)場合、故障コード読取を行わず、強制的に通信エラーとしていたソフトの動作を、 故障コード読取を行うように修正しました。
- ■セレナおよびセレナe-POWERで型式「C28」を新規追加し、各システムで自己診断(故障コードの読取、故障コードの消去)に対応しました。 対応システムは2ページ目に掲載のセレナ/セレナe-POWER対応システム一覧を参照ください。
- ■セレナ(C27)およびエクストレイル(T32)のガソリン車(アイドリングストップ車等)のシステム「エンジン」のデーターモニターで アイドリングストップ関連のデーターモニタ項目などを追加しました。

«ホンダ»Ver.4.30

■ボディ系のシステムでシステムを選択するとメニューに戻る不具合を修正しました。

«三菱ふそう»Ver.4.90

- ■2024年モデルの小型トラック(キャンター)で各システムの自己診断(故障コード読取、故障コードの消去)に対応しました。
- ■2023年モデルの小型トラック(eキャンター)で各システムの自己診断(故障コード読取、故障コードの消去)とエレクトリックパーキングブレーキの作業サポート(パッド交換、構成部品'モーター・ギヤ・ユニット'の認識作業)に対応しました。



<u>《セレナ/セレナe-POWER対応システム一覧》</u>

システム	セレナ(C28)	セレナe-POWER(C28)
エンジン	0	0
ABS	0	0
メーター/メーター&エアコンアンプ	0	0
ВСМ	0	0
エアバッグ	0	0
HVAC	0	0
マルチAV	0	0
モーターコントロール		0
電動パワステ/DAST3	0	0
IPDM-E/R	0	0
TCM	0	
LASER/RADAR	0	0
ソナー	0	0
レーンカメラ	0	0
右オートスライドドア	0	0
左オートスライドドア	0	0
シフト	0	0
EV/HEV		0
HVバッテリー		0
サイドレーダー(リヤ左)	0	0
サイドレーダー(リヤ右)	0	0
VSP		0
AVM	0	0
シャシー制御	0	0
ブレーキ	0	0
シフト/パーキング	0	0
車間自動制御システム/ADAS2	0	0
ALH	0	0
LEDヘッドランプコントロールモジュール(HI)左	0	0
LEDヘッドランプコントロールモジュール(HI)右	0	0
ジェネレーター		0
IVC	0	0
インテリジェントキー	0	0
サイドレーダー(フロント右)	0	0
サイドレーダー(フロント左)	0	0
ドライバーモニターカメラ	0	0
リチウムイオンバッテリー12V	0	0
ワイヤレス充電器	0	0
ヘッドアップディスプレイ	0	0
ドライブビデオレコーダー	0	0
パワーネットワークセパレートリレー	0	0
8chCANゲートウェイ	0	0

毎日立Astemoアフターマーケットジャパン株式会社