

日立AstemoダイアグノスティックツールHDM-9000ソフトバージョンアップ情報

ソフトバージョンアップ手順は下記リンクをクリックして参照ください。

[HDM-9000ソフトバージョンアップ手順](#)

《トヨタ》Ver.8.47

- 下表の内容で作業サポートを追加しました。

システム	追加された作業サポート
ブレーキ/電動PKB	ブレーキラインエア抜き
	ブレーキシステムエア抜き
タイヤ空気圧 (Phase 5)	ID登録/タイヤ本数登録
	車輪位置書き込み

《日産》Ver.7.32

- 簡易の全自己診断実行時にセルフテストを行う一部システムに対して実行時間を過ぎた場合(タイムアウト)にスキップして他システムの診断に入る処理を追加しました。

《マツダ》Ver.6.66

- メンテナンスモードで対応していない項目を選択した時に発生する画面表示の不具合を修正しました。
- MAZDA3, CX-30, CX-60, MX-30(全車両型式) ROADSTER (ND5RE, NDERE)を対象にVCMの作業サポート「VCM動作履歴の読み出し」を追加しました。
- CX-60(全車両型式)でALH/AFS/ALV(ヘッドライト)の作業サポート「オートレベリングセンサー初期化」「オートレベリングアクチュエーターテスト」を追加しました。
- CX-60(車両型式KH3P, KH3R3P/ディーゼル)のPCMで下記の作業サポートを追加しました。
 - ・DPF強制再生
 - ・フューエルインジェクター特性の初期学習
 - ・学習値リセット(オイル劣化の集積値、フューエルインジェクター、O2センサー、DPF、吸気シャッターバルブ、クランクシャフトプリー)
- CX-60(KH5S3P/PHEV)のOBC(充電制御ユニット)でデータモニターを追加しました。
- MX-30(車両型式DR8V3P/R-VE, DRH3P/EV)の診断対象システムにAVAS (車両接近警報装置)を追加し、診断(故障コード読取り)とデータモニターに対応しました。

《VW、AUDI》Ver.4.92

- 作業サポート「バッテリーアダプテーション」でマニファクチャラー"EXIDE"が表示されない不具合を修正しました。