

日立ダイアグモニタ HDM-350 ユーザー様

日立 Astemo アフターマーケットジャパン株式会社

HDM-350 ソフトのバージョンアップのご案内

拝啓 貴社ますますご盛栄のこととお喜び申し上げます。平素は格別のお引き立てを頂き厚く御礼申し上げます。診断ソフトをバージョンアップ致しましたので、下記の通りご案内申し上げます。

敬具

記

1. バージョンアップ内容

(1) 機能/対象車両追加

ソフト	バージョン	主なバージョンアップ内容	参照先
トヨタ	8.13	作業サポートに「クリアランスソナー検知調整」「クリアランスソナー検知調整(簡易検査)」を追加しました。 主な対象車両は CROWN HV (AWS210)です。	-
ベンツ	3.82	対象車種追加、作業サポートの追加を行いました。	4 ページ
VW/AUDI	4.87	● VW ポロの DTC の内容の表示に対応致しました。 ● エーミングに対応しました。(対象車両と機能は参照先に掲載)	6 ページ

※故障診断サポートセンターでは輸入車のサポートは対象外となる為、輸入車についてはアドバイスと資料提供は行っていません。

(2) 修正対応

操作性等の向上を目的に下表のソフトの修正対応を行いました。

ソフト	バージョン	修正内容
日産	6.99	スカイライン HV の全自己診断時の不具合を修正しました。
三菱	6.24	AVM(マルチアラウンドモニタ) の作業サポートの通信の不具合を修正しました。
ふそう	4.77	● 2017 モデルのエアロエースの全自己診断の不具合を修正しました。 ● 年式選択画面を修正しました。

2. バージョンアップ手順

2 ページ目からの手順をご参照の上、バージョンアップを行ってください。

3. リリース時期


2023年4月12日19時から、お手元のHDM-350へのダウンロードとインストールが可能です。

以上

HDM-350 ソフト・バージョンアップ手順 (Win.10 の場合)

本手順を実行頂くと、全てのソフトが最新版にバージョンアップされます。個別の診断ソフト毎で本手順を行って頂く必要はございません。

1. 本体キット付属の USB ケーブル (Type C) で、HDM-350 本体とパソコンを接続してください。




2. 自動再生により PC の画面上に「HDM-350」のフォルダが表示されます。フォルダ内の「HDM-350.exe」をクリックしてアップデートツールを起動してください。



自動再生が実行されない場合は次ページの操作方法を参照ください

3. アップデートツールの「HDM-350 更新」をクリックしてください。最新の診断ソフトがダウンロードされます。ダウンロードが完了致しましたら、「診断ソフト更新画面」の下部の「閉じる」をクリックしてください。



4. ダウンロードが完了されましたら、パソコンのタスクバーに表示されている USB のアイコンをクリックして「ハードウェアの安全な取り外し」を実行してから、パソコンから HDM-350 を取り外してください。

自動再生が実行されない場合

パソコンによっては、ウイルスソフトが自動的に実行されるのを防止する為、USB メモリ等が接続された際の自動再生が設定されていない場合がございます。

自動再生が実行されない場合は、以下の手順で HDM-350 インターフェースボックス内部の「HDM-350.exe」を起動してください。

【手順 1】

パソコンの画面下部にあるタスクバーに表示されている「エクスプローラ」をクリックしてください。



【手順 2】

「エクスプローラ」が起動します。画面の左側にある「コンピューター」に「HDM-350」が表示されておりましたら、「HDM-350」をクリックしてください。

HDM-350 (D:)

【手順 3】

HDM-350 フォルダ内のファイルが表示されます。「HDM-350.exe」のアイコンをクリックしてアップデートツールを起動してください。

HDM-350 本体のパソコンからの取り外しについて

HDM-350 本体をパソコンから取り外しは、本体内のファイルの破損を防止する為、以下手順を行ってください。

- ① パソコン上の HDM-350 フォルダを閉じてください。
- ② パソコンのタスクトレイの取り外しアイコンをクリックしてください。
- ③ 「JOB D2 SCAN TOOL の取り外し」をクリック。（「Device の取り出し」表示される場合がございます）
- ④ 「ハードウェアの取り外し」が表示されてから、HDM-350 本体をパソコンから取り外してください。

H D M-350 用ベンツソフトのバージョンアップのご案内

拝啓 貴社ますますご盛栄のこととお喜び申し上げます。平素は格別のお引き立てを頂き厚く御礼申し上げます。さて、H D M-350 用ベンツソフトをバージョンアップいたしますので、下記の通りご案内申し上げます。

敬具

記

1.対象車両の追加

以下の車種を追加しました。(車体番号の頭3桁が「W1K」、「W1N」、「W1V」は未対応。)

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> ● Bクラス(247) ● CLAクラス(118) ● CLSクラス(257) ● Eクラス(207/213/238) ● Gクラス(463.(234/236/272/274/346/348)
[2012/08~2018/05] ● Gクラス(463.(260/276/349/350) [2018/06~] ● GL/GLSクラス(166) ● GLAクラス(156) | <ul style="list-style-type: none"> ● GLCクラス(253) ● GLEクラス(167/292) ● GLKクラス(204) ● GLSクラス(167) ● M/GLEクラス(166) ● Sクラス(217) ● SLC/SLKクラス(172) |
|--|---|

2.現在故障コード/過去故障コードの表示対応

以下の車両の故障コードの状態(現在故障/過去故障)を区別して表示するように変更しました。

(車体番号の頭3桁が「W1K」、「W1N」、「W1V」は未対応。)

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> ●Aクラス(176/177) ●Bクラス(246/247) ●Cクラス(204/205) ●CLAクラス(117/118) ●CLSクラス(218/257) ●Eクラス(207/212/213/238) ●Gクラス(463.(234/236/272/274/346/348)
[2012/08 ~ 2018/05] ●Gクラス(463.(260/276/349/350) [2018/06 ~] ●GL/GLSクラス(166) ●GLAクラス(156) | <ul style="list-style-type: none"> ●GLCクラス(253) ●GLEクラス(167/292) ●GLKクラス(204) ●GLSクラス(167) ●M/GLEクラス(166) ●Sクラス(217/222) ●SLクラス(231) ●SLC/SLKクラス(172) ●Vクラス(447) |
|--|---|

(次ページに続く)

3.作業サポート機能の追加

以下の車種の作業サポートを追加しました。(車体番号の頭3桁が「W1K」、「W1N」、「W1V」は未対応。)

車種	追加された作業サポート機能		
	メンテナンス※	EPB 取付け位置	バッテリー交換の確認
Aクラス(176/177)	○	○	○
Bクラス(246/247)	○	○	○
Cクラス(204/205)	○		
Cクラス(205)			○
Cクラス(205) [前期モデルのみ]		○	
CLAクラス(117/118)	○	○	○
CLSクラス(218/257)	○		
Eクラス(207/212/213/238)	○		
Gクラス(463.(234/236/272/274/346/348) [2012/08 ~ 2018/05]	○		
Gクラス(463.(234/272/348) [2015/12 ~ 2018/05]			○
Gクラス(463.(260/276/349/350) [2018/06 ~]	○		○
GL/GLSクラス(166)	○	○	
GLSクラス(166)			○
GLAクラス(156)	○	○	○
GLCクラス(253)	○		○
GLEクラス(167/292)	○		
GLEクラス(292)		○	○
GLKクラス(204)	○		
GLSクラス(167)	○		
M/GLEクラス(166)	○	○	
GLEクラス(166)			○
Sクラス(217/222)	○	○ [前期モデルのみ]	○
SLクラス(231)	○	○	
SLC/SLKクラス(172)	○		
Vクラス(447)	○		○

※: サービスインターバルリセット機能 = トータルメンテナンスのリセット/前回のトータルメンテナンスに戻す

以上

VW・AUDI ソフト Ver.4.87/エーミング機能モード対象車両一覧（2023年4月12日現在）

年式により対応不可の場合がございます。

1.VW

車種	システム	調整方式
ゴルフ7(AU)	ドライバーアシストシステムフロントセンサー	フロントカメラキャリブレーション
ゴルフ8(CD)	ドライバーアシストシステムフロントセンサー	フロントカメラキャリブレーション
ゴルフトゥーラン(1T)	ドライバーアシストシステムフロントセンサー	フロントカメラキャリブレーション
ポロ(AW)	ドライバーアシストシステムフロントセンサー	フロントカメラキャリブレーション
パサート(3C)	ドライバーアシストシステムフロントセンサー	フロントカメラキャリブレーション
アルテオン(3H)	ドライバーアシストシステムフロントセンサー	フロントカメラキャリブレーション
ティグアン(5N)	ドライバーアシストシステムフロントセンサー	フロントカメラキャリブレーション
T-Cross(C1)	ドライバーアシストシステムフロントセンサー	フロントカメラキャリブレーション
T-Roc(A1)	ドライバーアシストシステムフロントセンサー	フロントカメラキャリブレーション
シャラン(7N)	ドライバーアシストシステムフロントセンサー	フロントカメラキャリブレーション
トゥアレグ(7P)	カメラECU	フロントカメラキャリブレーション

2.AUDI

車種	システム	調整方式
A1(GB)	ドライバーアシストシステムフロントセンサー	フロントカメラキャリブレーション
A3(8V)	ドライバーアシストシステムフロントセンサー	フロントカメラキャリブレーション
A3(GY)	ドライバーアシストシステムフロントセンサー	フロントカメラキャリブレーション
A4(8W)	ドライバーアシストシステムフロントセンサー	フロントカメラキャリブレーション
A5(F5)	ドライバーアシストシステムフロントセンサー	フロントカメラキャリブレーション
A6/A7(4G)	カメラECU	フロントカメラキャリブレーション
A6/A7(4K)	ドライバーアシストシステムフロントセンサー	フロントカメラキャリブレーション
A8(4H)	カメラECU	フロントカメラキャリブレーション
A8(4N)	ドライバーアシストシステムフロントセンサー	フロントカメラキャリブレーション
Q2(GA)	ドライバーアシストシステムフロントセンサー	フロントカメラキャリブレーション
Q3(F3)	ドライバーアシストシステムフロントセンサー	フロントカメラキャリブレーション
Q5(FY)	ドライバーアシストシステムフロントセンサー	フロントカメラキャリブレーション
Q7(4M)	ドライバーアシストシステムフロントセンサー	フロントカメラキャリブレーション
Q8(F1)	ドライバーアシストシステムフロントセンサー	フロントカメラキャリブレーション
TT(8S)	ドライバーアシストシステムフロントセンサー	フロントカメラキャリブレーション
e-tron(GE)	ドライバーアシストシステムフロントセンサー	フロントカメラキャリブレーション