

◆BHIC-HV-00 よくあるご質問



アクアNHP10 ・ 2013年につないでもランプが点かないが不具合ですか？



今一度接続等の確認をお願いします。接続に問題はなくまた他車両に接続してもランプが点かない状況であれば故障が考えられますが、本製品について修理対応は行っておりません。ご了承の程をお願いします。



整備モード切替時、警告灯が点灯しない。



取扱い手順及び対象車両表を弊社ホームページ上に掲載しておりますのでご確認ください。