



Visite nuestro sitio web

Kit reparación, disp. de control, tiempo de incandescencia

HÜCO No. 132297 / HITACHI No. 2502297



BMW	12427789231
BMW	7789231

Adecuado para:

132193 / 2502193
 132194 / 2502194
 132196 / 2502196
 132197 / 2502197

Sensor, posición árbol de levas

HÜCO No. 131826 / HITACHI No. 2501826



JAGUAR	AJ811224
LAND ROVER	LR001397
LAND ROVER	LR014372
VOLVO	30713599
VOLVO	31491073

HÜCO No. 131827 / HITACHI No. 2501827



MITSUBISHI	1865A126
MITSUBISHI	J5T31972
PSA	1920QC

HÜCO No. 131828 / HITACHI No. 2501828



DACIA	8200746497
NISSAN	237314AA0A
RENAULT	8200746497

HÜCO No. 131829 / HITACHI No. 2501829



GENERAL MOTORS	94856808
GENERAL MOTORS	94859444
TOYOTA	9008019013
TOYOTA	9091905030

HÜCO No. 131830 / HITACHI No. 2501830



HYUNDAI / KIA	391802B000
HYUNDAI / KIA	391802B010
HYUNDAI / KIA	391802B100

HÜCO No. 131831 / HITACHI No. 2501831



HONDA	37500PNC006
HONDA	37500RAAA01
MITSUBISHI	J5T30172


Número de OE solo para referencia. Por favor revisen el catálogo de TecDoc para una lista completa de aplicaciones de todos de nuestros productos.

Usted recibe este boletín porque tenemos una relación comercial o usted ha expresado su interés a recibirlo. Si usted no desea continuar recibir el boletín, por favor infórmenos.


Astemo




Sensor, posición arbol de levas

HÜCO No. 131832 / HITACHI No. 2501832		
	VW GROUP	036906433B


HÜCO No. 131833 / HITACHI No. 2501833		
	TOYOTA	9091905059


HÜCO No. 131834 / HITACHI No. 2501834		
	MERCEDES-BENZ	A6079050300
	NISSAN	237315X20A
	NISSAN	23731BC42B
	OPEL	95517836
	RENAULT	8200885209

HÜCO No. 131835 / HITACHI No. 2501835		
	HYUNDAI / KIA	393002A000

HÜCO No. 131836 / HITACHI No. 2501836		
	FIAT	9640627780
	FIAT	9646823380
	PSA	1920FP
	SUZUKI	3322067G01000

HÜCO No. 131837 / HITACHI No. 2501837		
	DACIA	8200647366
	NISSAN	2375000Q0J
	RENAULT	8200647366

HÜCO No. 131838 / HITACHI No. 2501838		
	MERCEDES-BENZ	A2761530128
	MERCEDES-BENZ	A2769050700
	MERCEDES-BENZ	A276905070028
	MERCEDES-BENZ	A2769051200
	MERCEDES-BENZ	A2769051500

HÜCO No. 131839 / HITACHI No. 2501839		
	BMW / MINI	13627805188
	OPEL	3639494
	TOYOTA	19301WA010



Visite nuestro sitio web

Sensor, posición árbol de levas

HÜCO No. 131840 / HITACHI No. 2501840		
	ASTON MARTIN	ED236C315AA
	VW GROUP	06H906433B
	VW GROUP	06H906433C
	VW GROUP	06H906433D

HÜCO No. 131841 / HITACHI No. 2501841		
	FORD	BM516C315BA
	FORD	BM516C315BB
	LAND ROVER	LR021649
	LAND ROVER	LR056028

HÜCO No. 131842 / HITACHI No. 2501842		
	VW GROUP	04L906433
	VW GROUP	04L906433B
	VW GROUP	04L906433E

HÜCO No. 131843 / HITACHI No. 2501843		
	VW GROUP	059906433E
	VW GROUP	059906433F
	VW GROUP	059906433J

HÜCO No. 131844 / HITACHI No. 2501844		
	HONDA	37500R60U01

HÜCO No. 131845 / HITACHI No. 2501845		
	FORD	FM5Q6C315AA
	OPEL	9677539480
	PSA	9677539480

HÜCO No. 131846 / HITACHI No. 2501846		
	PSA	9670253080
	PSA	9675226780

HÜCO No. 131847 / HITACHI No. 2501847		
	OPEL	1247899
	OPEL	12662536


Número de OE solo para referencia. Por favor revisen el catálogo de TecDoc para una lista completa de aplicaciones de todos de nuestros productos.


Usted recibe este boletín porque tenemos una relación comercial o usted ha expresado su interés a recibirlo. Si usted no desea continuar recibir el boletín, por favor infórmenos.


Astemo




Sensor, posición árbol de levas

HÜCO No. 131848 / HITACHI No. 2501848		
	MAZDA	PE0118221


HÜCO No. 131849 / HITACHI No. 2501849		
	HONDA	37500RPYG01
	HONDA	37500RPYG013
	HONDA	37500RPYG013M5
	HONDA	37500RPYG014

HÜCO No. 131850 / HITACHI No. 2501850		
	VW GROUP	06E905163

Sensor, revoluciones de la rueda

HÜCO No. 131658 / HITACHI No. 2501658		
	ahora disponible bajo marca Hitachi	
	FORD	AV6T2B372EA
	FORD	AV6T2B372EC
	FORD	JV6C2C190B2A
	VOLVO	31317076
	VOLVO	31423609


Unidad de control, ventilador (refrigeración motor)

HÜCO No. 132224 / HITACHI No. 2502224		
	ahora disponible bajo marca Hitachi	
	VW GROUP	4F0959501E
	VW GROUP	4F0959501G




Visite nuestro sitio web

Regulador, ventilador habitáculo


HÜCO No. 132605 / HITACHI No. 2502605		
	PSA	6441L1
	RENAULT	7701045870

Válvula EGR

HÜCO No. 135957 / HITACHI No. 2505957		
	reemplaza a 138497 / 2508497	
	HITACHI	138497
	HYUNDAI / KIA	284102A300

HÜCO No. 135958 / HITACHI No. 2505958		
	VW GROUP	076131501A
	VW GROUP	076131501B


Elemento enfriador, reciclaje gases escape

HÜCO No. 135959 / HITACHI No. 2505959		
	FORD	DS7Q9D475DA
	FORD	DS7Q9D475DB
	PSA	9678745680
	PSA	9807593080
	PSA	9820965980



Visite nuestro sitio web

Motor de arranque

HITACHI No. 2506966		
Bajo pedido		
	YANMAR	12990077040
	YANMAR	12990077040Y
	HITACHI	S13404

Ahora representado en



Advanced



Sustainable



Technologies



for Mobility



Astemo



Visite nuestro canal de YouTube para los últimos videos de productos.

Visit us on  **YouTube**