



Relés de precalentamiento

HÜCO No. 132181 / HITACHI No. 2502181		
	PSA	9803299780
	FORD	1872379
	FORD	DS7112A343AB
	OPEL	3637887
	TOYOTA	SU001A3817


HÜCO No. 132259 / HITACHI No. 2502259		
Primeros en salir al Mercado	ISUZU	8981764740
		


Ajustador árbol de levas


HÜCO No. 132400 / HITACHI No. 2502400		
Primeros en salir al Mercado	HITACHI	B1302546200
	RENAULT	130250036R
		


HÜCO No. 132401 / HITACHI No. 2502401		
Primeros en salir al Mercado	HITACHI	B1302546201
	NISSAN	1302500Q0G
	RENAULT	130258391R
		

Sensor, suministro de combustible


HÜCO No. 133239 / HITACHI No. 2503239		
	MERCEDES-BENZ	A2044702094
	MERCEDES-BENZ	A2044704594
	MERCEDES-BENZ	A2184700194
	MERCEDES-BENZ	A2184700994


HÜCO No. 133242 / HITACHI No. 2503242		
	FIAT	9683833280
	PSA	1525QZ
	PSA	9683833280


HÜCO No. 133243 / HITACHI No. 2503243		
	PSA	1525JE

HÜCO No. 133244 / HITACHI No. 2503244		
	BMW	16117373514


Unidad alimentación de combustible


HÜCO No. 133254 / HITACHI No. 2503254		
	TOYOTA	7702005140

HÜCO No. 133255 / HITACHI No. 2503255		
	FIAT	46541845
	FIAT	50926693
	LANCIA	46541845

HÜCO No. 133256 / HITACHI No. 2503256		
	BMW	16117273277
	BMW	16117414491

HÜCO No. 133257 / HITACHI No. 2503257		
	VW-GROUP	8K0919051F
	VW-GROUP	8K0919051L
	VW-GROUP	8K0919051Q
	VW-GROUP	8K0919087


HÜCO No. 133258 / HITACHI No. 2503258		
	FORD	1772470
	FORD	1806357
	FORD	2046975
	FORD	BK219H307BC
	FORD	BK219H307BD

HÜCO No. 133259 / HITACHI No. 2503259		
	RENAULT	8200727736


HÜCO No. 133260 / HITACHI No. 2503260		
	TOYOTA	770200D130

HÜCO No. 133261 / HITACHI No. 2503261		
	RENAULT	8200004964

Módulo alimentación, inyección úrea


HÜCO No. 132815		
	MERCEDES-BENZ	A0024705494
	MERCEDES-BENZ	A0024705794
	MERCEDES-BENZ	A0024706894
	VW-GROUP	561198969


Bomba de alta presión

HÜCO No. 133095 / HITACHI No. 2503095		
Bajo pedido		
	AUDI	07L127025F
	AUDI	07L127025H
	AUDI	07L127025L
	AUDI	07L127025S
	HITACHI	HFS034143B


Válvula de mariposa electrónica

HÜCO No. 138530 / HITACHI No. 2508530		
Primeros en salir al Mercado		
	TOYOTA/LEXUS	2203024010
	TOYOTA/LEXUS	22030F2010
	TOYOTA/LEXUS	22030F2020
	TOYOTA/LEXUS	22030F2030
	TOYOTA/LEXUS	22030F2040


HÜCO No. 138533 / HITACHI No. 2508533		
Primeros en salir al Mercado		
	TOYOTA/LEXUS	2203025020
	TOYOTA/LEXUS	22030F0020


HÜCO No. 138534 / HITACHI No. 2508534		
	NISSAN	16119LC30B
	NISSAN	16119LC30D

Caudalímetro


HÜCO No. 135146 / HITACHI No. 2505146		
	Bajo pedido	
	NISSAN	2268031U00
	NISSAN	2268031U05
	NISSAN	B268031U05


Válvula EGR

HÜCO No. 135966		
	GENERAL MOTORS	93198327
	NISSAN	14710BN701
	OPEL	4404349
	RENAULT	8200004883
	RENAULT	8200656008


HÜCO No. 135967		
	FIAT	46530857
	FIAT	55182482
	FIAT	55215030
	FIAT	60816439
	FIAT	71793798

Enfriador, recirculación de gases de escape


HÜCO No. 135969		
	VW-GROUP	045131513M


HÜCO No. 135970		
	VW-GROUP	04L131512BJ
	VW-GROUP	04L131512BP
	VW-GROUP	04L131512F


Sensor de temperatura de gas de escape

HÜCO No. 135531 / HITACHI No. 2505531	
	MERCEDES-BENZ A0009058604
	MERCEDES-BENZ A0051531828
	MERCEDES-BENZ A0051534128
	MERCEDES-BENZ A0071537528
	MERCEDES-BENZ A0081533428

HÜCO No. 135532 / HITACHI No. 2505532	
	FIAT 51825684

HÜCO No. 135533 / HITACHI No. 2505533	
	FIAT 51790443
	FIAT 55184538
	FIAT 55207978
	FIAT 55252502

HÜCO No. 135534 / HITACHI No. 2505534	
	MERCEDES-BENZ A0009050701
	MERCEDES-BENZ A0009057004
	MERCEDES-BENZ A0009058501

HÜCO No. 135535 / HITACHI No. 2505535	
	MERCEDES-BENZ A0051538028

HÜCO No. 135536 / HITACHI No. 2505536	
	VW-GROUP 03L906088DC
	VW-GROUP 03L906088FB

HÜCO No. 135537 / HITACHI No. 2505537	
	MERCEDES-BENZ A0009057901
	MERCEDES-BENZ A0051534528
	MERCEDES-BENZ A0071532528
	MERCEDES-BENZ A0071539828

HÜCO No. 135538 / HITACHI No. 2505538	
	MERCEDES-BENZ A0009054306
	MERCEDES-BENZ A0009057204
	MERCEDES-BENZ A0019050600

Sensor de temperatura de gas de escape

HÜCO No. 135539 / HITACHI No. 2505539		
	OPEL	1247634
	OPEL	55496933
	OPEL	55591173

HÜCO No. 135540 / HITACHI No. 2505540		
	VW-GROUP	059906088BJ
	VW-GROUP	059906088CL

HÜCO No. 135541 / HITACHI No. 2505541		
	VOLVO	30713739
	VOLVO	31293031
	VOLVO	31370469
	VOLVO	31431050
	VOLVO	6G9N12B591FA

HÜCO No. 135542 / HITACHI No. 2505542		
	VOLVO	30713642
	VOLVO	31293032
	VOLVO	31370465
	VOLVO	31431047
	VOLVO	50436389

HÜCO No. 135543 / HITACHI No. 2505543		
	VW-GROUP	059906088AF
	VW-GROUP	059906088BH


HÜCO No. 135544 / HITACHI No. 2505544		
	GENERAL MOTORS	55578800
	OPEL	855461
	VAUXHALL	855461

HÜCO No. 135545 / HITACHI No. 2505545		
	VW-GROUP	03P906088A

HÜCO No. 135546 / HITACHI No. 2505546		
	CHRYSLER	05149139AB
	CHRYSLER	5149139AA
	DODGE	5149139AA
	JEEP	5149139AA
	JEEP	5149139AB

Sensor de temperatura de gas de escape

HÜCO No. 135547 / HITACHI No. 2505547		
	VW-GROUP	03L906088T

HÜCO No. 135548 / HITACHI No. 2505548		
	FIAT	51802893
	FIAT	55199541
	FIAT	55207108
	FIAT	552071080

HÜCO No. 135549 / HITACHI No. 2505549		
	GENERAL MOTORS	55575971
	OPEL	55570232
	OPEL	855441

HÜCO No. 135550 / HITACHI No. 2505550		
	CHRYSLER	5146188AA
	CHRYSLER	5146188AB
	JEEP	5146188AA

HÜCO No. 135551 / HITACHI No. 2505551		
	VW-GROUP	03L906088F

HÜCO No. 135552 / HITACHI No. 2505552		
	CHEVROLET	55580024
	GENERAL MOTORS	55580024
	OPEL	1247482

1,000,000

VIEWS
MILESTONE

Dec 07, 2021

HITACHI

Hitachi Astemo Aftermarket
Germany

3,000

SUBSCRIBERS
MILESTONE

Dec 20, 2021

HITACHI

Hitachi Astemo Aftermarket
Germany

¡1.000.000 de visitas y 3.000 suscripciones!

Nuestros vídeos muestran la instalación y el montaje de nuestras piezas de recambio y deberían ayudarles a una instalación rápida y segura.

Actualmente nuestros videos están disponibles en más de 16 idiomas. En un futuro próximo tenemos previstos más vídeos.

¿Ya se ha suscrito a nuestro [Canal de YouTube?](#)

Uploads

 NISSAN Electronic Throttle Body (ETB) EASY RE-LEAR... 193K views · 2 years ago	 VW EGR DEFECTIVE? How to find the defect and replace... 137K views · 2 years ago	 Дроссельная Заслонка для НИССАН Обучение... 104K views · 2 years ago	 Glow Plug Control Unit BMW E46 E60 E63 E90... 95K views · 2 years ago	 Fehler beim VW AGR Fehler finden und AGR Ventil... 91K views · 2 years ago
 Ошибки клапана EGR? Как найти неисправность и... 54K views · 2 years ago	 High pressure fuel pump EASY replacement on TFSI... 52K views · 3 years ago	 BMW Glühsteuervorrichtung wechseln beim BMW E46 E... 37K views · 3 years ago	 Замена топливного насоса высокого давления - TFSI... 35K views · 3 years ago	 Drosselklappe DEFECT? SCHNELL und EINFACH... 23K views · 2 years ago
 Zündspule beim TFSI EINFACH wechseln Hitachi... 17K views · 3 years ago	 Замена неисправной катушки зажигания - TFSI... 17K views · 3 years ago	 Kraftstoffpumpe beim TFSI EINFACH wechseln Hitachi... 15K views · 2 years ago	 NISSAN Drosselklappe EINFACH und SCHNELL... 12K views · 2 years ago	 Verificarea & înlocuirea DEBITMETRULUI de AER... 10K views · 1 year ago

Videos más visitados



Visite nuestro canal de YouTube para los últimos videos de productos.

Visit us on YouTube