



Visite nuestro sitio web

## Sensor, presión combustible

| HÜCO N°. 131918 / HITACHI N°. 2501918   |                 |             |
|---|-----------------|-------------|
|  | FORD            | 1S4Q9D280AD |
|   | RENAULT / DACIA | 8200057345  |
|   | RENAULT / DACIA | 8200379933  |
|   | RENAULT / DACIA | 8200584034  |
|   | SUZUKI          | 1573084A51  |

| HÜCO N°. 131921 / HITACHI N°. 2501921   |               |             |
|---|---------------|-------------|
|  | MERCEDES-BENZ | A6510700495 |
|   | MERCEDES-BENZ | A6510700700 |

| HÜCO N°. 131931 / HITACHI N°. 2501931  |      |            |
|--|------|------------|
|  | OPEL | 39165613   |
|  | OPEL | 9813498780 |
|  | PSA  | 9810824880 |
|  | PSA  | 9826744680 |

| HÜCO N°. 131933 / HITACHI N°. 2501933  |          |            |
|--|----------|------------|
|  | VW GROUP | 04L906054  |
|  | VW GROUP | 04L906054E |
|  | VW GROUP | 04L906054F |

## Unidad alimentación de combustible

| HÜCO N°. 132758 / HITACHI N°. 2502758   |         |            |
|---|---------|------------|
|  | NISSAN  | 170404EA0A |
|   | RENAULT | 170404EA0A |

| HÜCO N°. 132759 / HITACHI N°. 2502759  |     |            |
|--|-----|------------|
|  | PSA | 1525CR     |
|  | PSA | 1525HH     |
|  | PSA | 1525PG     |
|  | PSA | 9645187980 |
|  | PSA | 9659867780 |

| HÜCO N°. 132760 / HITACHI N°. 2502760   |                 |            |
|---|-----------------|------------|
|  | RENAULT / DACIA | 172027123R |

| HÜCO N°. 132761 / HITACHI N°. 2502761  |     |            |
|--|-----|------------|
|  | PSA | 1525CT     |
|  | PSA | 9647082680 |
|  | PSA | 9687218480 |

Número de OE solo para referencia. Por favor revisen el catálogo de TecDoc para una lista completa de aplicaciones de todos de nuestros productos.

Usted recibe este boletín porque tenemos una relación comercial o usted ha expresado su interés a recibirlo. Si usted no desea continuar recibir el boletín, por favor infórmenos.

**Astemo**



Visite nuestro sitio web

## Unidad alimentación de combustible

| HÜCO N°. 132762 / HITACHI N°. 2502762   |      |             |
|---|------|-------------|
|  | FIAT | 51705573    |
|   | FIAT | 751922062   |
|   | FIAT | K0051705573 |

| HÜCO N°. 132763 / HITACHI N°. 2502763  |         |            |
|--|---------|------------|
|  | RENAULT | 8200680583 |
|  |         |            |

| HÜCO N°. 132764 / HITACHI N°. 2502764  |      |          |
|--|------|----------|
|  | FIAT | 52007141 |
|  |      |          |

## Sensores de nivel de combustible

| HÜCO N°. 133226 / HITACHI N°. 2503226   |         |            |
|---|---------|------------|
|  | RENAULT | 7700416987 |
|   |         |            |

| HÜCO N°. 133227 / HITACHI N°. 2503227  |     |        |
|--|-----|--------|
|  | PSA | 1525CK |
|  | PSA | 1525Y9 |

| HÜCO N°. 133228 / HITACHI N°. 2503228   |         |            |
|---|---------|------------|
|  | RENAULT | 7700429144 |
|   |         |            |

| HÜCO N°. 133229 / HITACHI N°. 2503229  |     |            |
|--|-----|------------|
|  | PSA | 1525WL     |
|  | PSA | 9671722680 |



Visite nuestro sitio web

## Caudalímetro

| HITACHI N°. 2505149   |         |           |
|---|---------|-----------|
|  | HITACHI | AFH70M109 |
|   | JCB     | 32009687  |

## Válvula de mando de ralentí, suministro de aire

| HÜCO N°. 138604 / HITACHI N°. 2508604   |      |          |
|---|------|----------|
|  | FIAT | 40442902 |
|   |      |          |

| HÜCO N°. 138605 / HITACHI N°. 2508605  |     |        |
|--|-----|--------|
|  | PSA | 19209L |
|  |     |        |

| HÜCO N°. 138606 / HITACHI N°. 2508606   |     |            |
|---|-----|------------|
|  | PSA | 000019206W |
|   | PSA | 19206W     |

| HÜCO N°. 138607 / HITACHI N°. 2508607  |         |            |
|--|---------|------------|
|  | RENAULT | 7700102539 |
|  | RENAULT | 8200299241 |
|  | RENAULT | 8200692605 |

| HÜCO N°. 138608 / HITACHI N°. 2508608   |      |             |
|---|------|-------------|
|  | FORD | 1113127     |
|   | FORD | 1S4U9F715BC |

| HÜCO N°. 138609 / HITACHI N°. 2508609  |          |            |
|--|----------|------------|
|  | VW GROUP | 078133455D |
|  |          |            |

Número de OE solo para referencia. Por favor revisen el catálogo de TecDoc para una lista completa de aplicaciones de todos de nuestros productos.

Usted recibe este boletín porque tenemos una relación comercial o usted ha expresado su interés a recibirlo. Si usted no desea continuar recibir el boletín, por favor infórmenos.

**Astemo**



Visite nuestro sitio web


## Válvula de mando de ralentí, suministro de aire

| HÜCO N°. 138610 / HITACHI N°. 2508610   |      |             |
|---|------|-------------|
|  | FORD | 1149683     |
|   | FORD | 4940126     |
|   | FORD | 2S6A9F715BA |
|   | FORD | 2S6A9F715BB |

| HÜCO N°. 138611 / HITACHI N°. 2508611  |     |        |
|--|-----|--------|
|  | PSA | 19209V |

| HÜCO N°. 138612 / HITACHI N°. 2508612  |         |            |
|--|---------|------------|
|  | PSA     | 1920Q8     |
|  | PSA     | 95644634   |
|  | PSA     | 9564463480 |
|  | RENAULT | 7701204054 |

| HÜCO N°. 138613 / HITACHI N°. 2508613   |     |            |
|---|-----|------------|
|  | PSA | 1635W8     |
|   | PSA | 19208X     |
|   | PSA | 9463327580 |
|   | PSA |            |



Astemo



Visite nuestro canal de YouTube para los últimos videos de productos.

Visit us on  YouTube