



## Kraftstoffpumpe

HÜCO Nr. 133045 / HITACHI Nr. 2503045



PORSCHE	95562008900
PORSCHE	95562008901
VW GROUP	1K0906089
VW GROUP	1K0906089B
VW GROUP	1K0906089C

## Drosselklappenstutzen

HÜCO Nr. 139023 / HITACHI Nr. 2509023



PSA	0345E0
FORD	1427361
JAGUAR	C2Z15660
LANCIA	9656932580
LANDROVER	LR001001

HÜCO Nr. 139027 / HITACHI Nr. 2509027




VW GROUP	03G128063B
VW GROUP	03G128063K
VW GROUP	03G128063L
VW GROUP	03G128063R
MITSUBISHI	MN980320

## Relais, Glühzeit

HÜCO Nr. 132269 / HITACHI Nr. 2502269

ersetzt 132118 / 2502118



MERCEDES-BENZ	A4159009003
MERCEDES-BENZ	A6079000500
NISSAN	1106700Q0G
OPEL	93168361
RENAULT	271206395R

## Stoßdämpfer

TOKICO Nr. 3165 / HITACHI Order Nr. 2017849



ISUZU	9516306610
ISUZU	9516306600



Besuchen Sie unsere Internetseite

**motortec**

Hitachi Astemo  
Hall 5, Stand 5B13

23-26  
Apr  
2025



**Aktualisierter  
Tokico-Katalog**



Besuchen Sie unseren YouTube-Kanal für die neuesten Produktvideos.

Visit us on **YouTube**

Advanced

Sustainable

Technologies

for Mobility

Die gezeigten OE Namen und Artikel dienen lediglich als Referenz. Für eine vollständige Liste aller verfügbaren Produkte sehen Sie bitte im TecDoc-Katalog nach oder kontaktieren Sie uns gerne persönlich.

Sie erhalten diesen Newsletter auf der Grundlage unserer Geschäftsbeziehung oder der Tatsache, dass Sie dem Service zugestimmt haben. Wenn Sie den Newsletter abbestellen möchten, teilen Sie uns dies bitte mit.