


Lassé des réunions en visioconférence ?
**Venez nous rendre visite sur
 Automechanika 2022!**


**HALL 3.0
 STAND E60**

AUTOMECHANIKA 2022


Du 13 au 17 Septembre
 Francfort, Allemagne

Capteurs, position d'arbre à cames


HÜCO No. 131874 / HITACHI No. 2501874		
	BMW	13627792256
	BMW	13627837904


HÜCO No. 131876 / HITACHI No. 2501876		
	TOYOTA	9091905060
	LEXUS	9091905060


HÜCO No. 131877 / HITACHI No. 2501877		
	VW Group	038906433A


HÜCO No. 131878 / HITACHI No. 2501878		
	FORD	1S4F12K073AA
	FORD	1S4F12K073BA
	FORD	5M5112K073AA
	FORD	5M5112K073AB

Capteurs, position d'arbre à cames


HÜCO No. 131879 / HITACHI No. 2501879	
	MERCEDES-BENZ A0041539628
	MERCEDES-BENZ A2729050043
	MERCEDES-BENZ A2729050143
	PORSCHE 99760610600
	PORSCHE 99760610603


HÜCO No. 131881 / HITACHI No. 2501881	
	CHEVROLET 55566932
	OPEL 1237183


HÜCO No. 131883 / HITACHI No. 2501883	
	BMW / MINI 12728523317
	BMW / MINI 13627525014
	BMW / MINI 13627546660
	BMW / MINI 13627558518
	BMW / MINI 13627594040

HÜCO No. 131884 / HITACHI No. 2501884	
	BMW / MINI 13627566052
	BMW / MINI 13627570191
	BMW / MINI 13627588095
	PSA 1920LS
	PSA V758809580


HÜCO No. 131886 / HITACHI No. 2501886	
	MITSUBISHI MN980233
	VW Group 03G957147A
	VW Group 03G957147C


HÜCO No. 131887 / HITACHI No. 2501887	
	MERCEDES-BENZ A0061537728
	MERCEDES-BENZ A6519050100


HÜCO No. 131888 / HITACHI No. 2501888	
	VW Group 03L907601
	VW Group 03L957147
	VW Group 03L957147A


HÜCO No. 131889 / HITACHI No. 2501889	
	FORD 2S7Q12K073AA
	FORD 6C1112K073AA
	JAGUAR JDE34052
	LAND ROVER LR048186
	PSA 1920KX


Capteurs, position d'arbre à cames


HÜCO No. 131890 / HITACHI No. 2501890		
	PSA	1920HV
	PSA	1920NP
	TOYOTA	90919W5001
	TOYOTA	90919W5003


HÜCO No. 131891 / HITACHI No. 2501891		
	FORD	YS6G12K073AA
	OPEL	6238110
	OPEL	90505794
	OPEL	90560111
	OPEL	9118374


HÜCO No. 131893 / HITACHI No. 2501893		
	BMW / MINI	13627803093
	TOYOTA	19300WA010

HÜCO No. 131894 / HITACHI No. 2501894		
	PORSCHE	95890760100
	PORSCHE	9A790760100
	VW Group	04C907601
	VW Group	04C907601K
	VW Group	06M907601

HÜCO No. 131896 / HITACHI No. 2501896		
	VW Group	03G906433
	VW Group	03G957147
	VW Group	03G957147B
	VW Group	045957147D
	VW Group	076906433


HÜCO No. 131897 / HITACHI No. 2501897		
	ALFA ROMEO	55187973
	FORD	4M5G12K073AA
	LAND ROVER	LR087352
	OPEL	93183528
	PSA	1920JH

HÜCO No. 131898 / HITACHI No. 2501898		
	MERCEDES-BENZ	A6079050700
	NISSAN	2373100Q0M
	OPEL	95519129
	RENAULT	8200963886

HÜCO No. 131899 / HITACHI No. 2501899		
	ALFA ROMEO	46811121
	CHRYSLER	K68070491AB
	FIAT	55228528
	FORD	9S5112297CA
	JEEP	46798368

Vilebrequins impulsion

HÜCO No. 131880 / HITACHI No. 2501880		
	FORD	6M216C315AA
	FORD	XM246C315AA
	VW Group	038907319D
	VW Group	038957147B
	VW Group	038957147D


HÜCO No. 131885 / HITACHI No. 2501885		
	BMW	13627787192
	BMW	13627809334

Capteur, pression du tuyau d'admission

HÜCO No. 138248 / HITACHI No. 2508248		
	JAGUAR	GX639V442AA
	JAGUAR	T2H1750

Pompes à carburant


HÜCO No. 133184 / HITACHI No. 2503184		
	VW	1K0906089A

HÜCO No. 133186 / HITACHI No. 2503186		
	VW Group	171906091A
	VW Group	810906091C


HÜCO No. 133187 / HITACHI No. 2503187		
	VW	895906089E

HÜCO No. 133188 / HITACHI No. 2503188		
	BMW	16114028194
	BMW	16117165590
	BMW	16121184633
	BMW	16126750603
	BMW	16126756157


Pompes à carburant


HÜCO No. 133189 / HITACHI 2503189		
	CHRYSLER	D3000089A
	FIAT	46447569


Unité d'injection de carburant


HÜCO No. 133137 / HITACHI No. 2503137		
	FIAT	46742380

Bobines d'allumage

HÜCO No. 133970 / HITACHI No. 2503970		
	CHEVROLET	9023781
	CHEVROLET	96875090
	DAEWOO	96875090

HÜCO No. 133971 / HITACHI No. 2503971		
	TOYOTA / LEXUS	9091902252
	TOYOTA	9091902258

HÜCO No. 133974 / HITACHI No. 2503974		
	TOYOTA / LEXUS	9091902251
	TOYOTA / LEXUS	9091902255
	TOYOTA / LEXUS	90919A2002
	TOYOTA / LEXUS	90919A2004
	TOYOTA / LEXUS	90919A2007

HÜCO No. 133975 / HITACHI No. 2503975		
	FIAT	55231256
	FIAT	55234131
	FIAT	55234133

Bobines d'allumage

HÜCO No. 133976 / HITACHI No. 2503976



CHEVROLET	12673523
OPEL	1208121
OPEL	12647553

HÜCO No. 133977 / HITACHI No. 2503977



HYUNDAI / KIA	273002GGA0
---------------	------------



Rendez-vous sur notre chaîne YouTube pour visionner des vidéos sur nos produits.

Visit us on  **YouTube**