

## マツダ対象車両一覧(HDM-9000/2023.09.01現在)

・本資料は主にエンジンの故障コード読取の対応可否を基準に作成しており、車両搭載の全システムを診断対象とするものではありません。  
また、自動車メーカーによる仕様変更により記載車両でも診断不可となる場合があります。

車種名	対応年式	車両型式	エンジン型式
CX-3	'15.02～	DK5AW	S5-DPTS
	'15.02～	DK5FW	
	'17.06～	DKEAW	PE-VPS
	'17.06～	DKEFW	
	'18.05～	DK8AW	S8-DPTS
	'18.05～	DK8FW	
	'20.06～	DKLAW	P5-VPS
	'20.06～	DKLFW	
	'22.04～	DK8AY	S8-DPTS
	'22.04～	DK8FY	
	'22.04～	DKLAY	P5-VPS
'22.04～	DKLFY		
CX-30	'19.10～	DM8P	S8-DPTS
	'19.10～	DMEP	PE-VPS
	'19.10～	DMFP *1	HF-VPH
CX-5	'12.02～16.11	KE2AW	SH-VPTS
	'12.02～16.11	KE2FW	
	'12.02～16.11	KEEAW	PE-VPS
	'12.02～16.11	KEEFW	
	'13.10～16.11	KE5AW	PY-VPS
	'13.10～16.11	KE5FW	
	'16.12～	KF2P	SH-VPTS
	'16.12～	KF5P	PY-VPS
'16.12～	KFEP	PE-VPS	
CX-7	'06.12～12.01	ER3P	L3-VDT
CX-8	'17.09～	KG2P	SH-VPTS
	'18.11～	KG5P	PY-VPS
MAZDA2	'19.09～	DJ5AS	S5-DPTS
	'19.09～	DJ5FS	
	'19.09～	DJLAS	P5-VPS
	'19.09～	DJLFS	
MAZDA3セダン	'19.05～	BP8P	S8-DPTS
	'19.05～	BPFP	PE-VPS
	'19.10～	BP5P	P5-VPS
	'19.10～	BPEP *1	HF-VPH
MAZDA3ファストバック	'19.05～	BP5P	P5-VPS
	'19.05～	BP8P	S8-DPTS
	'19.05～	BPFP	PE-VPS
	'19.10～	BPEP *1	HF-VPH
MAZDA6セダン	'19.07～	GJ2AP	SH-VPTR
	'19.07～	GJ2FP	
	'19.07～	GJ5FP	PY-VPPTS
MAZDA6ワゴン	'19.07～	GJEFP	PE-VPR
	'19.07～	GJ2AW	SH-VPTR
	'19.07～	GJ2FW	SH-VPTR

【凡例】黄色の網掛 = 新規追加車両

\*1 = HV車(マイルドハイブリッド含む) \*2 = EV車

## マツダ対象車両一覧(HDM-9000/2023.09.01現在)

・本資料は主にエンジンの故障コード読取の対応可否を基準に作成しており、車両搭載の全システムを診断対象とするものではありません。  
 また、自動車メーカーによる仕様変更により記載車両でも診断不可となる場合があります。

車種名	対応年式	車両型式	エンジン型式
MAZDA6ワゴン	'19.07～	GJ5FW	PY-VPTS
	'19.07～	GJEFW	PE-VPR
MPV	'02.04～06.01	LW3W	L3-DE
	'02.04～06.01	LWFW	AJ-DE
	'06.02～16.04	LY3P	L3-VDT/L3-VE
MX-30	'20.10～	DREJ3P *1	PE-VPH
MX-30 EV	'21.01～	DRH3P *2	MH
RX-8	'03.04～12.06	SE3P	13B-MSP
アクセラ	'03.10～06.05	BK3P	L3-VE/L3-VDT
	'03.10～06.05	BKEP	LF-DE
	'03.10～09.05	BK5P	ZY-VE
	'06.06～09.05	BKEP	LF-VE
	'06.10～07.12	BK5P 改	ZY-VELPG
	'09.06～11.08	BLEFP	LF-VDS
	'09.06～13.10	BL5FP	ZY-VE
	'09.06～13.10	BLEAP	LF-VE
	'11.09～13.10	BLFFP	PE-VPS
	'13.11～19.05	BM5AP	P5-VPS
	'13.11～19.05	BM5FP	
	'13.11～19.05	BM6FJ	Z6-VE
	'16.07～19.05	BM2AP	SH-VPTR
'16.07～19.05	BM2FP		
アクセラスポーツ	'03.10～06.05	BKEP	LF-DE/LF-VE
	'03.10～09.05	BK5P	ZY-VE
	'06.06～09.05	BK3P	L3-VDT/L3-VE
	'09.06～11.08	BLEFW	LF-VDS
	'09.06～13.10	BL3FW	L3-VDT
	'09.06～13.10	BL5FW	ZY-VE
	'09.06～13.10	BLEAW	LF-VE
	'11.09～13.10	BLFFW	PE-VPS
	'13.11～19.05	BM5AS	P5-VPS
	'13.11～19.05	BM5FS	
	'13.11～19.05	BM2FS	SH-VPTR
	'13.11～19.05	BMEFS	PE-VPR
	'16.07～19.05	BM2AS	SH-VPTR
'16.07～19.05	BMLFS	S5-DPTS	
アクセラハイブリッド	'13.11～19.05	BYEFP *1	PE-VPH
アテンザ	'02.05～07.12	GG3P	L3-VE
	'02.05～05.05	GGEP	LF-DE
	'05.06～07.12	GG3P	L3-VDT
	'05.06～07.12	GGEP	LF-VE
	'08.01～12.10	GH5AP	L5-VE
	'08.01～12.10	GHEFP	LF-VE
	'08.01～12.10	GH5FP	LF-VD
	'12.11～19.08	GJ2FP	SH-VPTR

【凡例】黄色の網掛 = 新規追加車両

\*1 = HV車(マイルドハイブリッド含む) \*2 = EV車

## マツダ対象車両一覧(HDM-9000/2023.09.01現在)

・本資料は主にエンジンの故障コード読取の対応可否を基準に作成しており、車両搭載の全システムを診断対象とするものではありません。  
 また、自動車メーカーによる仕様変更により記載車両でも診断不可となる場合があります。

車種名	対応年式	車両型式	エンジン型式
アテンザ	'12.11~19.08	GJ5FP	PY-VPR
	'12.11~19.08	GJEFP	PE-VPR
	'15.01~19.08	GJ2AP	SH-VPTR
アテンザスポーツ	'02.05~05.05	GGES	LF-DE
	'02.05~07.12	GG3S	L3-VE
	'05.06~07.12	GGES	LF-VE
	'08.01~09.12	GHEFS	
	'08.01~12.10	GH5AS	L5-VE
	'08.01~12.10	GH5FS	
アテンザスポーツワゴン	'02.06~05.05	GYEW	LF-DE
	'02.06~07.12	GY3W	L3-VE
	'05.06~07.12	GYEW	LF-VE
	'08.01~09.12	GHEFW	
	'08.01~12.10	GH5AW	L5-VE
	'08.01~12.10	GH5FW	
	'10.01~12.10	GHEFW	LF-VD
アテンザワゴン	'12.11~19.08	GJ2FW	SH-VPTR
	'12.11~19.08	GJ5FW	PY-VPR
	'12.11~19.08	GJEFW	PE-VPR
	'15.01~19.08	GJ2AW	SH-VPTR
タイタンダッシュ	'04.11~10.08	SYF4L	RF-CDT
	'04.11~10.08	SYF4T	
	'04.11~10.08	SYF6L	
	'04.11~10.08	SYF6T	
デミオ	'02.08~07.06	DY3W	ZJ-VE
	'02.08~07.06	DY5W	ZY-VE
	'04.04~07.06	DY3R	ZJ-VE
	'04.04~07.06	DY5R	ZY-VE
	'07.07~14.08	DE3AS	ZJ-VE
	'07.07~14.08	DE3FS	
	'07.07~14.08		ZJ-VEM
	'07.07~14.08	DE5FS	ZY-VE
	'11.06~14.08	DEJFS	P3-VPS
	'14.09~19.09	DJ3AS	
	'14.09~19.09	DJ3FS	P3-VPS
	'14.09~19.09	DJLFS	P5-VPS
	'14.09~19.09	DJ5AS	S5-DPTS/S5-DPTR
	'14.09~19.09	DJ5FS	
トリビュート	'03.12~05.10	EP3W	L3-DE
	'00.10~03.11	EPEW	YF
	'00.10~05.10	EPFW	AJ-DE
ピアンテ	'08.07~13.04	CC3FW	L3-VE
	'08.07~13.04	CCEFW	LF-VD
	'08.07~17.09	CCEAW	
	'09.06~13.04	CCEFW	LF-VDS

【凡例】黄色の網掛 = 新規追加車両

\*1 = HV車(マイルドハイブリッド含む) \*2 = EV車

## マツダ対象車両一覧(HDM-9000/2023.09.01現在)

・本資料は主にエンジンの故障コード読取の対応可否を基準に作成しており、車両搭載の全システムを診断対象とするものではありません。  
 また、自動車メーカーによる仕様変更により記載車両でも診断不可となる場合があります。

車種名	対応年式	車両型式	エンジン型式
ピアンテ	'13.05~17.09	CCFFW	PE-VPS
ファミリアセダン	'00.10~03.08	BJFP	FS-ZE
ブレマシー(ラフェスタ)	'01.07~05.01	CPEW	FS-ZE
	'05.02~07.08	CREW	LF-DE
	'05.02~09.06	CR3W	L3-VE
	'07.01~10.06	CREW	LF-VD
	'07.09~10.06		LF-VE
	'10.07~12.12	CWEFW/CWEFWN	LF-VDS
	'10.07~17.12	CWEAW/CWEAWN	LF-VE
	'10.07~17.12	CWEFW/CWEFWN	LF-VD
'13.01~17.12	CWFFW	PE-VPS	
ペリーサ	'04.06~15.09	DC5R	ZY-VE
	'04.06~15.09	DC5W	
ボンゴトラック (デリカトラック、バネットトラック)	'05.11~10.07	SK82L/SK82LM/SK82LN	F8-E
	'05.11~10.07	SK82T/SK82TM/SK82TN	
	'05.11~10.07	SKF2L/SKF2LM/SKF2LN	RF-CDT
	'05.11~10.07	SKF2T/SKF2TM/SKF2TN	
	'10.08~16.01	SKP2L/SKP2LM /SKP2LN	L8-DE
	'10.08~16.01	SKP2T/SKP2TM/SKP2TN	
	'16.02~20.08	SLP2L	L8
'16.02~20.08	SLP2T		
ボンゴバン (デリカバン、バネットバン)	'03.12~10.07	SKF2M/SKF2MM/SKF2MN	RF-CDT
	'03.12~10.07	SKF2V/SKF2VM/SKF2VN	
	'10.08~16.01	SKP2M/SKP2MM/SKP2MN	L8-DE
	'10.08~16.01	SKP2V/SKP2VM/SKP2VN	
	'16.02~20.08	SLP2M	L8
	'16.02~20.08	SLP2V	
ボンゴブローニイバン (デリカカーゴ)	'99.06~10.07	SKE6V/SKE6VM	FE-E
	'07.08~10.07	SKF6V/SKF6VM	RF-CDT
ロードスター	'05.08~15.04	NCEC	LF-VE
	'15.05~	ND5RC	P5-VP
ロードスター-RF	'16.12~	NDERC	PE-VPR[RS]

【凡例】黄色の網掛 = 新規追加車両

\*1 = HV車(マイルドハイブリッド含む) \*2 = EV車