

トヨタ/レクサス対象車両一覧(HDM-9000/2024.12.18現在)

・本資料は主にエンジンの故障コード読取の対応可否を基準に作成しており、車両搭載の全システムを診断対象とするものではありません。
また、自動車メーカーによる仕様変更により記載車両でも診断不可となる場合があります。

| 車種名 | 対応年式 | 車両型式 | エンジン型式 |
|-------------|--------------|---------------|----------|
| 86 | '12.04~21.10 | ZN6 | FA20 |
| bB | '00.02~05.11 | NCP30 | 2NZ-FE |
| | '00.02~05.11 | NCP31/NCP35 | 1NZ-FE |
| | '05.12~16.12 | QNC20/QNC25 | K3-VE |
| | '05.12~16.12 | QNC21 | 3SZ-VE |
| bBオープンデッキ | '01.06~03.03 | NCP34 | 1NZ-FE |
| bZ4X(ソルテラ) | '22.05~ | XEAM10 *3 | 1XM |
| | '22.05~ | YEAM15 *3 | 1XM |
| C-HR | '16.12~ | NGX50 | 8NR-FTS |
| | '18.05~ | NGX10 | 8NR-FTS |
| C-HR ハイブリッド | '16.12~19.09 | ZYX10 *1 | 2ZR-FXE |
| | '19.10~ | ZYX11 *1 | 2ZR-FXE |
| C+Pod | '23.01~ | RMV1# *3 | 1RM |
| e-Palette | '23.07~ | XECM1# *3 | BEV |
| FJクルーザー | '10.11~18.01 | GSJ15W | 1GR-FE |
| GR86 | '21.10~ | ZN8 | FA24 |
| GRカローラ | '22.12~ | GZEA14H | G16E-GTS |
| GRヤリス | '20.09~ | GXPA16 | G16E-GTS |
| | '20.09~ | MXPA12 | M15A-FKS |
| JPN TAXI | '17.10~ | NTP10 *1 | 1NZ-FXP |
| iQ | '08.11~16.03 | KGJ10 | 1KR-FE |
| | '09.08~16.03 | NGJ10 | 1NR-FE |
| ist | '02.05~07.06 | NCP60 | 2NZ-FE |
| | '02.05~07.06 | NCP61 | 1NZ-FE |
| | '02.05~07.06 | NCP65 | 1NZ-FE |
| | '07.07~10.07 | ZSP110 | 2ZR-FE |
| | '07.07~16.04 | NCP110 | 1NZ-FE |
| | '07.07~16.04 | NCP115 | 1NZ-FE |
| MIRAI | '14.12~20.11 | JPD10 *4 | 4JM |
| | '20.12~ | JPD20 *4 | 3KM |
| MR-S | '99.10~07.04 | ZZW30 | 1ZZ-FE |
| RAV4 | '00.05~05.10 | ACA20W/ACA21W | 1AZ-FSE |
| | '00.05~05.10 | ZCA25W/ZCA26W | 1ZZ-FE |
| | '05.11~16.07 | ACA31W | 2AZ-FE |
| | '05.11~16.07 | ACA36W | 2AZ-FE |
| | '19.04~ | MXAA52 | M20A-FKS |
| | '19.04~ | MXAA54 | M20A-FKS |
| RAV4 ハイブリッド | '19.04~ | AXAH52 *1 | A25A-FXS |
| | '19.04~ | AXAH54 *1 | A25A-FXS |
| | '21.12~ | AXAH5# *1 | A25A-FXS |
| RAV4 PHV | '20.06~ | AXAP54 *2 | A25A-FXS |
| SAI | '09.12~17.11 | AZK10 | 2AZ-FXE |
| Will Vi | '00.01~01.12 | NCP19 | 2NZ-FE |

【凡例】黄色の網掛 = 新規追加 *1 = HV車 *2 = PHV車 *3 = EV車 *4 = FCV車
注1 = ダイハツソフトでも診断可。注2 = BMWソフトで診断を行う車両。

トヨタ/レクサス対象車両一覧(HDM-9000/2024.12.18現在)

・本資料は主にエンジンの故障コード読取の対応可否を基準に作成しており、車両搭載の全システムを診断対象とするものではありません。
また、自動車メーカーによる仕様変更により記載車両でも診断不可となる場合があります。

| 車種名 | 対応年式 | 車両型式 | エンジン型式 |
|--------------|--------------|--------------------------|----------|
| Will VS | '01.04~04.04 | NZE127 | 1NZ-FE |
| | '01.04~04.04 | ZZE127 | 1ZZ-FE |
| | '01.04~04.04 | ZZE128 | 2ZZ-GE |
| | '01.04~04.04 | ZZE129 | 1ZZ-FE |
| Will サイファ | '02.10~05.08 | NCP70 | 2NZ-FE |
| | '02.10~05.08 | NCP75 | 1NZ-FE |
| アイシス | '04.09~09.08 | ANM10G/ANM10W/ANM15G/ANM | 1AZ-FSE |
| | '04.09~09.08 | ZNM10G/ZNM10W | 1ZZ-FE |
| | '09.09~17.12 | ZGM10G | 2ZR-FAE |
| | '09.09~17.12 | ZGM10W | 2ZR-FAE |
| | '09.09~17.12 | ZGM11G | 3ZR-FAE |
| | '09.09~17.12 | ZGM11W | 3ZR-FAE |
| | '09.09~17.12 | ZGM15G | 2ZR-FAE |
| | '09.09~17.12 | ZGM15W | 2ZR-FAE |
| アクア | '11.12~21.06 | NHP10 *1 | 1NZ-FXE |
| | '17.06~21.06 | NHP10H *1 | 1NZ-FXE |
| | '21.06~ | MXP10 *1 | M15A-FXE |
| | '21.06~ | MXP11 *1 | M15A-FXE |
| | '21.06~ | MXP15 *1 | M15A-FXE |
| | '21.06~ | MXP16 *1 | M15A-FXE |
| | '24.04~ | MXP1# *1 | M15A-FXE |
| アベンシス | '03.10~10.02 | AZT250/AZT255 | 1AZ-FSE |
| | '05.09~10.02 | AZT251 | 2AZ-FSE |
| アベンシスワゴン | '03.10~10.02 | AZT250W/AZT255W | 1AZ-FSE |
| | '05.09~10.02 | AZT251W | 2AZ-FSE |
| | '11.09~18.04 | ZRT272W | 3ZR-FAE |
| アリオン プレミオ | '01.12~07.05 | AZT240 | 1AZ-FSE |
| | '01.12~07.05 | NZT240 | 1NZ-FE |
| | '01.12~07.05 | ZZT240 | 1ZZ-FE |
| | '01.12~07.05 | ZZT245 | 1ZZ-FE |
| | '07.06~10.03 | ZRT260 | 2ZR-FE |
| | '07.06~10.03 | ZRT265 | 2ZR-FE |
| | '07.06~21.03 | NZT260 | 1NZ-FE |
| | '08.01~21.03 | ZRT261 | 3ZR-FAE |
| | '10.04~21.03 | ZRT260 | 2ZR-FAE |
| | '10.04~21.03 | ZRT265 | 2ZR-FAE |
| アリスト | '97.08~04.11 | JZS160 | 2JZ-GE |
| | '97.08~04.11 | JZS161 | 2JZ-GTE |
| アルテッツァ | '98.10~05.07 | GXE10 | 1G-FE |
| | '98.10~05.07 | SXE10 | 3S-GE |
| アルテッツァジータ | '01.07~05.07 | GXE10W/GXE15W | 1G-FE |
| | '01.07~05.07 | JCE10W/JCE15W | 2JZ-GE |

【凡例】黄色の網掛 = 新規追加 *1 = HV車 *2 = PHV車 *3 = EV車 *4 = FCV車
注1 = ダイハツソフトでも診断可。注2 = BMWソフトで診断を行う車両。

トヨタ/レクサス対象車両一覧(HDM-9000/2024.12.18現在)

・本資料は主にエンジンの故障コード読取の対応可否を基準に作成しており、車両搭載の全システムを診断対象とするものではありません。
また、自動車メーカーによる仕様変更により記載車両でも診断不可となる場合があります。

| 車種名 | 対応年式 | 車両型式 | エンジン型式 |
|--|---------------|---------------|----------|
| アルファード ヴェルファイア アルファードハイブリッド ヴェルファイアハイブリッド | '02.05~08.04 | ANH10W/ANH15W | 2AZ-FE |
| | '02.05~08.04 | MNH10W/MNH15W | 1MZ-FE |
| | '03.07~08.05 | ATH10W *1 | 2AZ-FXE |
| | '08.05~14.12 | ANH20W/ANH25W | 2AZ-FE |
| | '08.05~14.12 | GGH20W/GGH25W | 2GR-FE |
| | '11.11~15.01 | ATH20W *1 | 2AZ-FXE |
| | '15.01~ | AGH30W | 2AR-FE |
| | '15.01~ | AGH35W | 2AR-FE |
| | '15.01~ | AYH30W *1 | 2AR-FXE |
| | '15.01~17.11 | GGH30W | 2GR-FE |
| | '15.01~17.11 | GGH35W | 2GR-FE |
| | '17.12~ | GGH30W | 2GR-FKS |
| | '17.12~ | GGH35W | 2GR-FKS |
| | '22.05~23.04 | AGH30W、AGH35W | 2AR-FE |
| | '22.05~ | GGH35W、GGH30W | 2GR-FKS |
| | '22.05~ | AYH30 | 2AR-FXE |
| | '23.05~ | AGH40W、AGH45W | 2AR-FE |
| | '23.05~ | AAHH4# | A25A-FXS |
| '23.05~ | TAHA4# | T24A-FTS | |
| アレックス | '01.01~06.10 | NZE121 | 1NZ-FE |
| | '01.01~06.10 | NZE124 | 1NZ-FE |
| | '01.01~06.10 | ZZE123 | 2ZZ-GE |
| | '02.09~06.10 | ZZE122 | 1ZZ-FE |
| | '02.09~06.10 | ZZE124 | 1ZZ-FE |
| イプサム | '97.08~01.04 | CXM10G | 3C-TE |
| | '01.05~09.12 | ACM21W | 2AZ-FE |
| | '01.05~09.12 | ACM26W | 2AZ-FE |
| ウィッシュ | '03.01~09.03 | ANE10G | 1AZ-FSE |
| | '03.01~09.03 | ANE11W | 1AZ-FSE |
| | '03.01~09.03 | ZNE10G | 1ZZ-FE |
| | '03.01~09.03 | ZNE14G | 1ZZ-FE |
| | '09.04~12.03 | ZGE21G | 3ZR-FAE |
| | '09.04~17.10 | ZGE20G | 2ZR-FAE |
| | '09.04~17.10 | ZGE20W | 2ZR-FAE |
| | '09.04~17.10 | ZGE22W | 3ZR-FAE |
| '09.04~17.10 | ZGE25G/ZGE25W | 2ZR-FAE | |
| ウィンダム | '96.08~01.07 | MCV20 | 1MZ-FE |
| | '96.08~01.07 | MCV21 | 2MZ-FE |
| | '01.08~06.02 | MCV30 | 1MZ-FE |
| ヴァンガード | '07.08~13.11 | ACA33W | 2AZ-FE |
| | '07.08~13.11 | GSA33W | 2GR-FE |
| | '08.08~13.11 | ACA38W | 2AZ-FE |

【凡例】黄色の網掛 = 新規追加 *1 = HV車 *2 = PHV車 *3 = EV車 *4 = FCV車

注1 = ダイハツソフトでも診断可。注2 = BMWソフトで診断を行う車両。

トヨタ/レクサス対象車両一覧(HDM-9000/2024.12.18現在)

・本資料は主にエンジンの故障コード読取の対応可否を基準に作成しており、車両搭載の全システムを診断対象とするものではありません。
また、自動車メーカーによる仕様変更により記載車両でも診断不可となる場合があります。

| 車種名 | 対応年式 | 車両型式 | エンジン型式 |
|--------------|--------------|---------------|-----------------|
| ヴィッツ | '99.08~05.01 | NCP15 | 2NZ-FE |
| | '99.01~05.01 | SCP10 | 1SZ-FE |
| | '00.10~05.01 | NCP10 | 2NZ-FE |
| | '00.10~05.01 | NCP13 | 1NZ-FE |
| | '02.12~05.01 | SCP13 | 2SZ-FE |
| | '05.02~10.11 | NCP91 | 1NZ-FE |
| | '05.02~10.11 | NCP95 | 2NZ-FE |
| | '05.02~10.11 | KSP90 | 1KR-FE |
| | '05.02~10.11 | SCP90 | 2SZ-FE |
| | '10.12~14.03 | NSP130 | 1NR-FE |
| | '10.12~20.02 | NSP135 | 1NR-FE |
| | '10.12~20.02 | KSP130 | 1KR-FE |
| | '10.12~20.02 | NCP131 | 1NZ-FE |
| | '14.04~20.02 | NSP130 | 1NR-FKE |
| '17.01~19.09 | NCP131 | 2ZR-FE | |
| ヴィッツハイブリッド | '17.01~20.02 | NHP130 *1 | 1NZ-FXE |
| ヴェロッサ | '01.07~04.04 | GX110/GX115 | 1G-FE |
| | '01.07~04.04 | JZX110 | 1JZ-FSE1/JZ-GTE |
| ヴォルツ | '02.08~04.04 | ZZE136/ZZE138 | 1ZZ-FE |
| | '02.08~04.04 | ZZE137 | 2ZZ-GE |
| エスティマ | '00.01~05.12 | ACR30W | 2AZ-FE |
| | '00.01~05.12 | ACR40W | 2AZ-FE |
| | '00.01~05.12 | MCR30W | 1MZ-FE |
| | '00.01~05.12 | MCR40W | 1MZ-FE |
| | '06.01~19.10 | ACR50W | 2AZ-FE |
| | '06.01~19.10 | ACR55W | 2AZ-FE |
| | '06.01~19.10 | GSR50W | 2GR-FE |
| | '06.01~19.10 | GSR55W | 2GR-FE |
| エスティマハイブリッド | '01.06~05.12 | AHR10W *1 | 2AZ-FXE |
| | '06.06~19.10 | AHR20W *1 | 2AZ-FXE |
| オーパ | '00.05~05.08 | ACT10 | 1AZ-FSE |
| | '00.05~05.08 | ZCT10 | 1ZZ-FE |
| | '00.05~05.08 | ZCT15 | 1ZZ-FE |
| オーリス | '06.10~09.09 | ZRE152H | 2ZR-FE |
| | '06.10~09.09 | ZRE154H | 2ZR-FE |
| | '06.10~12.07 | NZE151H | 1NZ-FE |
| | '06.10~12.07 | NZE154H | 1NZ-FE |
| | '09.10~12.07 | ZRE152H | 2ZR-FAE |
| | '09.10~12.07 | ZRE154H | 2ZR-FAE |
| | '12.08~18.06 | NZE181H | 1NZ-FE |
| | '12.08~18.06 | NZE184H | 1NZ-FE |
| | '12.08~18.06 | ZRE186H | 2ZR-FAE |
| | '15.04~18.06 | NRE185H | 8NR-FTS |
| オーリスハイブリッド | '15.04~18.06 | ZWE186H *1 | 2ZR-FXE |
| オリジン | '00.11~00.11 | JCG17 | 2JZ-GE |

【凡例】黄色の網掛 = 新規追加 *1 = HV車 *2 = PHV車 *3 = EV車 *4 = FCV車

注1 = ダイハツソフトでも診断可。注2 = BMWソフトで診断を行う車両。

トヨタ/レクサス対象車両一覧(HDM-9000/2024.12.18現在)

・本資料は主にエンジンの故障コード読取の対応可否を基準に作成しており、車両搭載の全システムを診断対象とするものではありません。
また、自動車メーカーによる仕様変更により記載車両でも診断不可となる場合があります。

| 車種名 | 対応年式 | 車両型式 | エンジン型式 |
|----------------------------|--------------|-------------------|----------|
| カムリ(アルティス) | '01.09~05.12 | ACV30/ACV30N | 2AZ-FE |
| | '01.09~05.12 | ACV35/ACV35N | 2AZ-FE |
| | '06.01~11.09 | ACV40/ACV40N | 2AZ-FE |
| | '06.01~11.09 | ACV45/ACV45N | 2AZ-FE |
| カムリグロシア | '96.12~98.07 | MCV21 | 2MZ-FE |
| カムリグロシアワゴン | '96.12~99.07 | MCV21W | 2MZ-FE |
| | '97.04~98.07 | MCV25W | 2MZ-FE |
| カムリハイブリッド (アルティスハイブリッド) | '11.09~17.07 | AVV50/AVV50N *1 | 2AR-FXE |
| | '17.07~ | AXVH70/AXVH70N *1 | A25A-FXS |
| | '19.10~ | AXVH75/AXVH75N *1 | A25A-FXS |
| カリーナ | '98.08~01.11 | CT211 | 3C-TE |
| | '98.08~01.11 | CT216 | 3C-TE |
| カルディナ | '97.09~02.08 | AT211G | 7A-FE |
| | '97.09~02.08 | CT216G | 3C-TE |
| | '97.09~02.08 | ST210G | 3S-FE |
| | '97.09~02.08 | ST210G | 3S-GE |
| | '97.09~02.08 | ST215G | 3S-FE |
| | '97.09~02.08 | ST215G | 3S-GE |
| | '97.09~02.08 | ST215W | 3S-GTE |
| | '02.09~07.05 | AZT241W | 1AZ-FSE |
| | '02.09~07.05 | AZT246W | 1AZ-FSE |
| | '02.09~07.05 | ST246W | 3S-GTE |
| | '02.09~07.05 | ZZT241W | 1ZZ-FE |
| カルディナバン | '98.05~02.07 | CT197V | 3C-E |
| | '98.05~02.07 | CT199V | 3C-E |
| カローラ | '98.04~00.07 | CE113 | 3C-E |
| | '98.04~00.07 | CE116 | 3C-E |
| | '00.08~04.03 | CE121 | 3C-E |
| | '00.08~06.10 | NZE120 | 2NZ-FE |
| | '00.08~06.10 | NZE121 | 1NZ-FE |
| | '00.08~06.10 | NZE124 | 1NZ-FE |
| | '00.08~06.10 | ZZE122 | 1ZZ-FE |
| | '00.08~06.10 | ZZE124 | 1ZZ-FE |
| | '19.09~22.09 | NRE210 | 8NR-FTS |
| | '19.09~22.09 | ZRE212 | 2ZR-FAE |
| '22.10~ | MZA17 | M15A-FKS | |
| カローラハイブリッド | '19.09~22.09 | ZWE211 *1 | 2ZR-FXE |
| | '19.09~22.09 | ZWE214 *1 | 2ZR-FXE |
| | '22.10~ | ZWE215 *1 | 2ZR-FXE |
| | '22.10~ | ZWE219 *1 | 2ZR-FXE |
| | '24.04~ | ZWE21# *1 | 2ZR-FXE |
| カローラアクシオ/フィールダー | '00.08~04.03 | CE121G | 3C-E |
| | '00.08~06.09 | NZE121G | 1NZ-FE |
| | '00.08~06.09 | NZE124G | 1NZ-FE |

【凡例】黄色の網掛 = 新規追加 *1 = HV車 *2 = PHV車 *3 = EV車 *4 = FCV車

注1 = ダイハツソフトでも診断可。注2 = BMWソフトで診断を行う車両。

トヨタ/レクサス対象車両一覧(HDM-9000/2024.12.18現在)

・本資料は主にエンジンの故障コード読取の対応可否を基準に作成しており、車両搭載の全システムを診断対象とするものではありません。
また、自動車メーカーによる仕様変更により記載車両でも診断不可となる場合があります。

| 車種名 | 対応年式 | 車両型式 | エンジン型式 |
|------------------|--------------|-----------------------------|----------|
| カローラクシオ/フィールダー | '00.08~06.09 | ZZE122G | 1ZZ-FE |
| | '00.08~06.09 | ZZE123G | 2ZZ-GE |
| | '00.08~06.09 | ZZE124G | 1ZZ-FE |
| | '06.10~10.03 | ZRE142 | 2ZR-FE |
| | '06.10~10.03 | ZRE142G | 2ZR-FE |
| | '06.10~10.03 | ZRE144 | 2ZR-FAE |
| | '06.10~10.03 | ZRE144G | 2ZR-FE |
| | '06.10~12.04 | NZE141/NZE144/NZE144G/NZE14 | 1NZ-FE |
| | '10.04~12.04 | ZRE142G | 2ZR-FAE |
| | '10.04~12.04 | ZRE144G | 2ZR-FAE |
| | '10.04~12.04 | ZRE142/ZRE144 | 2ZR-FAE |
| | '12.05~19.08 | NRE160 | 1NR-FE |
| | '12.05~ | NZE161/NZE161G | 1NZ-FE |
| | '12.05~19.08 | ZRE162G | 2ZR-FAE |
| | '12.05~ | NZE164G | 1NZ-FE |
| | '15.04~ | NRE161/NRE161G | 2NR-FKE |
| | '24.03~ | NRE161G | 2NR-FKE |
| '24.03~ | NZE16#G | 1NZ-FE | |
| カローラクシオハイブリッド | '12.05~ | NKE165 *1 | 1NZ-FXE |
| カローラフィールダーハイブリッド | '12.05~ | NKE165G *1 | 1NZ-FXE |
| カローラクロス | '21.08~ | ZSG10 | 2ZR-FAE |
| | '23.10~ | MXGA10 | M20A-FKS |
| カローラクロスハイブリッド | '21.08~ | ZVG11 *1 | 2ZR-FXE |
| | '21.08~ | ZVG15 *1 | 2ZR-FXE |
| | '23.10~ | ZVG13 *1 | 2ZR-FXE |
| | '23.10~ | ZVG16 *1 | 2ZR-FXE |
| カローラスパシオ | '01.05~07.06 | NZE121N | 1NZ-FE |
| | '01.05~07.06 | ZZE122N/ZZE124N | 1ZZ-FE |
| カローラスポーツ | '18.06~22.09 | NRE210H/NRE214H | 8NR-FTS |
| | '22.10~ | MZEA12H | M20A-FKS |
| カローラスポーツハイブリッド | '18.06~22.09 | ZWE211H *1 | 2ZR-FXE |
| | '22.10~ | ZWE219H *1 | 2ZR-FXE |
| | '24.04~ | ZWE21# *1 | 2ZR-FXE |
| カローラツーリング | '19.10~21.06 | MZEA12W | M20A-FKS |
| | '19.09~22.09 | NRE210W | 8NR-FTS |
| | '19.09~22.09 | ZRE212W | 2ZR-FAE |
| | '22.10~ | MZEA17W | M15A-FKS |
| カローラツーリングハイブリッド | '19.09~22.09 | ZWE211W *1 | 2ZR-FXE |
| | '19.09~22.09 | ZWE214W *1 | 2ZR-FXE |
| | '22.10~ | ZWE215W *1 | 2ZR-FXE |
| | '22.10~ | ZWE219W *1 | 2ZR-FXE |
| | '24.04~ | ZWE21# *1 | 2ZR-FXE |

【凡例】黄色の網掛 = 新規追加 *1 = HV車 *2 = PHV車 *3 = EV車 *4 = FCV車
注1 = ダイハツソフトでも診断可。注2 = BMWソフトで診断を行う車両。

トヨタ/レクサス対象車両一覧(HDM-9000/2024.12.18現在)

・本資料は主にエンジンの故障コード読取の対応可否を基準に作成しており、車両搭載の全システムを診断対象とするものではありません。
また、自動車メーカーによる仕様変更により記載車両でも診断不可となる場合があります。

| 車種名 | 対応年式 | 車両型式 | エンジン型式 |
|-----------------------|--------------|----------------------|---------|
| カローラバン | '98.04~02.06 | CE105V | 3C-E |
| | '00.08~02.06 | CE107V | 3C-E |
| | '00.08~02.06 | EE102V | 4E-FE |
| | '00.08~02.06 | EE103V | 5E-FE |
| カローラランクス | '01.01~06.09 | NZE121 | 1NZ-FE |
| | '01.01~06.09 | NZE124 | 1NZ-FE |
| | '01.01~06.09 | ZZE123 | 2ZZ-GE |
| | '02.09~06.09 | ZZE122 | 1ZZ-FE |
| | '02.09~06.09 | ZZE124 | 1ZZ-FE |
| カローラルミオン | '07.10~09.11 | ZRE152N | 2ZR-FE |
| | '07.10~09.11 | ZRE154N | 2ZR-FE |
| | '07.10~15.12 | NZE151N | 1NZ-FE |
| | '09.12~15.12 | ZRE152N | 2ZR-FAE |
| | '09.12~15.12 | ZRE154N | 2ZR-FAE |
| ガイア | '98.05~04.08 | CXM10G | 3C-TE |
| | '01.04~04.08 | ACM10G | 1AZ-FSE |
| | '02.08~04.08 | ACM15G | 1AZ-FSE |
| キャミ | '99.05~00.04 | J100E ^{注1} | HC-EJ |
| | '00.05~06.01 | J102E ^{注1} | K3-VE |
| | '00.05~06.01 | J102E ^{注1} | K3-VET |
| | '00.05~06.01 | J122E ^{注1} | K3-VE |
| クイックデリバリー | '06.09~ | BCG-XKU | N04C |
| クラウン | '97.07~99.08 | GS151 | 1G-FE |
| | '98.08~99.08 | JZS157 | 2JZ-GE |
| | '18.06~ | ARS220 | 8AR-FTS |
| クラウンアスリート クラウンロイヤル | '99.09~01.07 | JZS171 | 1JZ-GE |
| | '99.09~03.11 | JZS171 | 1JZ-GTE |
| | '99.09~03.11 | JZS173 | 1JZ-GE |
| | '99.09~03.11 | JZS175 | 2JZ-FSE |
| | '99.09~03.11 | JZS179 | 2JZ-GE |
| | '00.04~03.11 | GS171 | 1G-FE |
| | '01.08~03.11 | JKS175 | 2JZ-FSE |
| | '01.08~03.11 | JZS171 | 1JZ-FSE |
| | '03.12~08.01 | GRS180 | 4GR-FSE |
| | '03.12~08.01 | GRS182/GRS183 | 3GR-FSE |
| | '04.08~08.01 | GRS181 | 4GR-FSE |
| | '05.10~08.01 | GRS184 | 2GR-FSE |
| | '08.02~12.11 | GRS200/GRS201 | 4GR-FSE |
| | '08.02~12.11 | GRS202/GRS203 | 3GR-FSE |
| | '08.02~12.11 | GRS204 | 2GR-FSE |
| | '12.12~18.06 | GRS210/GRS211 | 4GR-FSE |
| | '12.12~18.06 | GRS214 | 2GR-FSE |
| '15.10~18.06 | ARS210 | 8AR-FTS | |
| クラウンアスリートハイブリッド | '12.12~18.06 | AWS210 ^{*1} | 2AR-FSE |
| クラウンロイヤルハイブリッド | '14.07~18.06 | AWS211 ^{*1} | 2AR-FSE |

【凡例】黄色の網掛 = 新規追加 *1 = HV車 *2 = PHV車 *3 = EV車 *4 = FCV車

注1 = ダイハツソフトでも診断可。注2 = BMWソフトで診断を行う車両。

トヨタ/レクサス対象車両一覧(HDM-9000/2024.12.18現在)

・本資料は主にエンジンの故障コード読取の対応可否を基準に作成しており、車両搭載の全システムを診断対象とするものではありません。
また、自動車メーカーによる仕様変更により記載車両でも診断不可となる場合があります。

| 車種名 | 対応年式 | 車両型式 | エンジン型式 |
|-----------------------|--------------|----------------------|----------|
| クラウンエステート | '99.12~01.07 | JZS171W | 1JZ-GE |
| | '99.12~03.11 | JZS171W | 1JZ-GTE |
| | '99.12~07.05 | JZS173W | 1JZ-GE |
| | '99.12~07.05 | JZS175W | 2JZ-FSE |
| | '01.08~03.11 | GS171W | 1G-FE |
| | '01.08~07.05 | JZS171W | 1JZ-FSE |
| クラウンクロスオーバー | '22.08~24.03 | AZSH35 *1 | A25A-FXS |
| | '22.08~ | TZSH35 *1 | T24A-FTS |
| クラウンコンフォート クラウンセダン | '01.08~08.07 | GXS12 | 1G-FE |
| | '01.08~08.07 | YXS10 | 3Y-PE |
| | '01.10~04.05 | GXS10 | 1G-GPE |
| | '02.10~08.07 | GBS12 | 1G-FE |
| | '02.10~08.07 | YXS10H | 3Y-PE |
| | '08.08~ | TSS10 | 1TR-FPE |
| | '17.09~ | NTP10 | 1NZ-FXP |
| クラウンハイブリッド | '08.02~12.12 | GWS204 *1 | 2GR-FSE |
| | '18.06~ | AZSH20 *1 | A25A-FXS |
| | '18.06~ | AZSH21 *1 | A25A-FXS |
| | '18.06~ | GWS224 *1 | 8GR-FXS |
| クラウンセダン | '23.11~ | AZSH32 *1 | A25A-FXS |
| クラウンセダン(FCEV) | '23.11~ | KSZM30 *4 | FCEV |
| クラウンスポーツ(PHEV) | '23.12~ | AZSH37 *2 | A25A-FXS |
| クラウンスポーツ | '23.08~ | AZSH36 *1 | A25A-FXS |
| クラウンパトロールカー | '00.04~01.07 | GS151Z | 1G-FE |
| | '00.04~01.07 | JZS155Z | 2JZ-GE |
| | '02.02~03.07 | JZS173Z | 1JZ-GE |
| | '02.02~03.07 | JZS175 改 | 2JZ-GE |
| | '05.10~16.03 | GRS | 3GR-FSE |
| | '05.10~16.03 | GRS | 4GR-FSE |
| | '16.04~21.05 | GRS | 2GR-FSE |
| | '21.06~ | ARS220 | 8AR-FTS |
| クラウンパトロールカーハイブリッド | '21.06~ | AZSH20 *1 | A25A-FXS |
| | '21.06~ | AZSH21 *1 | A25A-FXS |
| | '21.06~ | GWS *1 | 8GR-FXS |
| | '24.06~ | AZSH2# *1 | A25A-FXS |
| クラウンマジェスタ | '99.09~04.06 | JZS177 | 2JZ-FSE |
| | '99.09~04.06 | UZS171/UZS173/UZS175 | 1UZ-FE |
| | '04.07~09.02 | UZS186/UZS187 | 3UZ-FE |
| | '09.03~13.08 | URS206 | 1UR-FSE |
| | '09.03~13.08 | UZS207 | 3UZ-FE |
| | '13.09~18.06 | GWS214 | 2GR-FXE |
| | '14.07~18.06 | AWS215 | 2AR-FSE |

【凡例】黄色の網掛 = 新規追加 *1 = HV車 *2 = PHV車 *3 = EV車 *4 = FCEV車
注1 = ダイハツソフトでも診断可。注2 = BMWソフトで診断を行う車両。

トヨタ/レクサス対象車両一覧(HDM-9000/2024.12.18現在)

・本資料は主にエンジンの故障コード読取の対応可否を基準に作成しており、車両搭載の全システムを診断対象とするものではありません。
また、自動車メーカーによる仕様変更により記載車両でも診断不可となる場合があります。

| 車種名 | 対応年式 | 車両型式 | エンジン型式 |
|-------------|--------------|-------------------|----------|
| クルーガー | '00.11~07.03 | ACU20W | 2AZ-FE |
| | '00.11~07.03 | ACU25W | 2AZ-FE |
| | '00.11~07.03 | MCU20W | 1MZ-FE |
| | '00.11~07.03 | MCU25W | 1MZ-FE |
| クルーガーハイブリッド | '05.03~07.03 | MHU28W *1 | 3MZ-FE |
| クレスト | '96.09~01.06 | GX100 | 1G-FE |
| | '96.09~01.06 | JZX100 | 1JZ-GE |
| | '98.08~01.06 | GX105 | 1G-FE |
| グランエース | '19.12~ | GDH303W | 1GD-FTV |
| グランドハイエース | '99.08~02.05 | KCH10W | 1KZ-TE |
| | '99.08~02.05 | KCH16W | 1KZ-TE |
| | '99.08~02.05 | VCH10W | 5VZ-FE |
| | '99.08~02.05 | VCH16W | 5VZ-FE |
| グランビア | '99.08~02.04 | KCH10W | 1KZ-TE |
| | '99.08~02.04 | KCH16W | 1KZ-TE |
| コペン(GRスポーツ) | '19.10~ | LA400A | KF (T/C) |
| コロナプレミオ | '97.12~01.11 | CT211 | 3C-TE |
| | '97.12~01.11 | CT216 | 3C-TE |
| コンフォート | '01.08~08.07 | YXS11 | 3Y-PE |
| | '08.08~18.01 | TSS11 | 1TR-FPE |
| コースタービッグバン | '04.05~ | PB-XZB | N04C |
| | '06.09~ | PDG-XZB | N04C |
| コースター | '04.07~ | XZB60/XZB70/XZB80 | N04C |
| | '23.03~ | GDB60/GDB70/GDB80 | 1GD-FTV |
| サイノス | '92.12~95.08 | EL44 | 5E-FE |
| | '92.12~95.08 | EL44 | 5E-FHE |
| シエンタ | '03.09~15.06 | NCP81G/NCP85G | 1NZ-FE |
| | '15.07~22.07 | NCP175 | 1NZ-FE |
| | '15.07~22.07 | NSP170 | 2NR-FKE |
| | '15.07~22.07 | NSP172 | 2NR-FKE |
| | '22.08~ | MXPC10G | M15A-FKS |
| | '24.05~ | MXPC1# | M15A-FKS |
| シエンタハイブリッド | '15.07~22.07 | NHP170 *1 | 1NZ-FXE |
| | '22.08~ | MXPL10G *1 | M15A-FXE |
| | '22.08~ | MXPL15G *1 | M15A-FXE |
| | '24.05~ | MXPL1# *1 | M15A-FXE |
| スーパーキー | '00.09~03.03 | S221E | K3-VE |
| | '00.09~03.03 | S231E | K3-VE |
| スプリンター | '98.04~00.07 | CE113 | 3C-E |
| | '98.04~00.07 | CE116 | 3C-E |
| スプリンターバン | '98.04~02.06 | CE105V | 3C-E |
| | '98.04~02.06 | CE107V | 3C-E |
| スプリンターワゴン | '98.04~02.06 | CE102G | 3C-E |

【凡例】黄色の網掛 = 新規追加 *1 = HV車 *2 = PHV車 *3 = EV車 *4 = FCV車

注1 = ダイハツソフトでも診断可。注2 = BMWソフトで診断を行う車両。

トヨタ/レクサス対象車両一覧(HDM-9000/2024.12.18現在)

・本資料は主にエンジンの故障コード読取の対応可否を基準に作成しており、車両搭載の全システムを診断対象とするものではありません。
また、自動車メーカーによる仕様変更により記載車両でも診断不可となる場合があります。

| 車種名 | 対応年式 | 車両型式 | エンジン型式 |
|--------------|--------------|-------------------------|---------|
| スープラ | '19.05~20.09 | DB42 <small>注2</small> | B58 |
| | '19.05~22.09 | DB22 <small>注2</small> | B48 |
| | '19.05~22.09 | DB82 <small>注2</small> | B48 |
| | '20.10~22.09 | DB02 <small>注2</small> | B58 |
| セリカ | '99.09~06.04 | ZZT230 | 1ZZ-FE |
| | '99.09~06.04 | ZZT231 | 2ZZ-GE |
| セルシオ | '00.08~06.05 | UCF30 | 3UZ-FE |
| | '00.08~06.05 | UCF31 | 3UZ-FE |
| センチュリー | '97.04~17.02 | GZG50 | 1GZ-FE |
| | '18.06~ | UWG60 <small>*1</small> | 2UR-FSE |
| | '23.08~ | GRG75 <small>*2</small> | 2GR-FXS |
| ソアラ | '01.04~05.07 | UZZ40 | 3UZ-FE |
| ダイナ トヨエース | '99.04~04.11 | KK-XZU | J05C |
| | '04.05~ | PB-XZU | J05D |
| | '03.08~ | VF-XKU | N04C |
| | '03.08~ | PD-XZU | N04C |
| | '05.04~ | PH-XZU | N04C |
| | '06.09~ | BDG-XZU | N04C |
| | '06.09~ | BJG-XKU | N04C |
| | '07.12~ | BKG-XZU | N04C |
| | '16.05~ | TSG-XKC | N04C |
| | '16.05~ | TSG-XKU | N04C |
| | '17.05~ | TKG-XZC60 # | N04C |
| | '17.05~ | TKG-XZU60 # | N04C |
| タウンエーストラック | '99.06~04.07 | CM70/CM75/CM80/CM85 | 3C-E |
| | '08.02~20.08 | S402U | 3SZ-VE |
| | '10.07~20.08 | S412U | 3SZ-VE |
| | '20.09~ | S403U | 2NR-VE |
| | '20.09~ | S413U | 2NR-VE |
| タウンエースノア | '98.12~01.10 | CR40G | 3C-TE |
| | '98.12~01.10 | CR50G | 3C-TE |
| タウンエースバン | '98.12~04.10 | CR42V | 3C-E |
| | '98.12~04.10 | CR52V | 3C-E |
| | '02.07~08.01 | KR42V | 7K-E |
| | '08.02~20.08 | S402M | 3SZ-VE |
| | '10.07~20.08 | S412M | 3SZ-VE |
| | '20.09~ | S403M | 2NR-VE |
| | '20.09~ | S413M | 2NR-VE |
| タンク ルーミー | '16.11~ | M900A <small>注1</small> | 1KR-VET |
| | '16.11~ | M910A <small>注1</small> | 1KR-FE |
| チェイサー | '96.09~01.06 | GX100 | 1G-FE |
| | '96.09~01.06 | JZX100 | 1JZ-GE |
| | '96.09~01.06 | JZX105 | 1JZ-GE |
| | '98.08~01.06 | GX105 | 1G-FE |

【凡例】黄色の網掛 = 新規追加 *1 = HV車 *2 = PHV車 *3 = EV車 *4 = FCV車
注1 = ダイハツソフトでも診断可。注2 = BMWソフトで診断を行う車両。

トヨタ/レクサス対象車両一覧(HDM-9000/2024.12.18現在)

・本資料は主にエンジンの故障コード読取の対応可否を基準に作成しており、車両搭載の全システムを診断対象とするものではありません。
また、自動車メーカーによる仕様変更により記載車両でも診断不可となる場合があります。

| 車種名 | 対応年式 | 車両型式 | エンジン型式 |
|--|--------------|-----------------|----------|
| ツーリングハイエース レジアス | '99.08~02.05 | KCH40W/KCH46W | 1KZ-TE |
| | '99.08~02.05 | RCH41W/RCH47W | 3RZ-FE |
| デュエット | '98.09~00.04 | M100A/M110A | EJ-DE |
| | '00.05~04.05 | M100A | EJ-VE |
| | '00.05~04.05 | M101A | K3-VE2 |
| | '00.05~04.05 | M110A | EJ-VE |
| | '00.05~04.05 | M111A | K3-VE2 |
| | '01.12~04.05 | M101A/M111A | K3-VE |
| トヨエース ダイナ200 | '99.04~04.11 | KK-XZU | J05C |
| | '03.08~ | PD-XZU/VF-XKU | N04C |
| | '04.05~ | PB-XZU | J05D |
| | '05.04~ | PH-XZU | N04C |
| | '06.09~ | BDG-XZU/BJG-XKU | N04C |
| | '07.12~ | BKG-XZU | N04C |
| | '19.05~ | XKC, XKU | N04C |
| | '19.05~ | XZC, XZU | N04C-V# |
| トヨエース ダイナ150/100 | '21.08~ | GDY231/GDY281 | 1GD-FTV |
| | '21.08~ | TY | 1TR-FE |
| ナディア | '98.08~01.03 | SXN10 | 3S-FSE |
| | '99.06~01.03 | SXN10H | 3S-FE |
| | '98.08~02.06 | SXN15 | 3S-FE |
| | '99.06~02.06 | SXN15H | 3S-FE |
| | '01.04~03.08 | ACN10 | 1AZ-FSE |
| | '01.04~03.08 | ACN10H | 1AZ-FSE |
| | '02.07~03.08 | ACN15 | 1AZ-FSE |
| | '02.07~03.08 | ACN15H | 1AZ-FSE |
| ノア ノアハイブリッド ヴォクシー ヴォクシーハイブリッド エスクァイア エスクァイアハイブリッド | '01.11~07.05 | AZR60G/AZR65G | 1AZ-FSE |
| | '07.06~10.03 | ZRR70G | 3ZR-FE |
| | '07.06~10.03 | ZRR70W | 3ZR-FE |
| | '07.06~10.03 | ZRR75G | 3ZR-FE |
| | '07.06~10.03 | ZRR75W | 3ZR-FE |
| | '10.04~13.12 | ZRR70G | 3ZR-FAE |
| | '10.04~13.12 | ZRR70W | 3ZR-FAE |
| | '10.04~13.12 | ZRR75G | 3ZR-FAE |
| | '10.04~13.12 | ZRR75W | 3ZR-FAE |
| | '14.01~21.11 | ZRR80G/ZRR85G | 3ZR-FAE |
| | '14.01~21.11 | ZWR80G *1 | 2ZR-FXE |
| | '22.01~ | MZRA9# | M20A-FKS |
| | '21.12~ | MZRA90W | M20A-FKS |
| | '21.12~ | MZRA95W | M20A-FKS |
| | '21.12~ | ZWR90W *1 | 2ZR-FXE |
| | '21.12~ | ZWR95W *1 | 2ZR-FXE |
| '24.04~ | MZRA9#5 *2 | M20A-FKS | |

【凡例】黄色の網掛 = 新規追加 *1 = HV車 *2 = PHV車 *3 = EV車 *4 = FCV車

注1 = ダイハツソフトでも診断可。注2 = BMWソフトで診断を行う車両。

トヨタ/レクサス対象車両一覧(HDM-9000/2024.12.18現在)

・本資料は主にエンジンの故障コード読取の対応可否を基準に作成しており、車両搭載の全システムを診断対象とするものではありません。
 また、自動車メーカーによる仕様変更により記載車両でも診断不可となる場合があります。

| 車種名 | 対応年式 | 車両型式 | エンジン型式 |
|---|--------------|-------------------------|---------|
| ハイエース | '99.07~04.07 | KZH100G/KZH106W/KZH110G | 1KZ-TE |
| | '99.07~04.07 | KZH116G/KZH120G | 1KZ-TE |
| | '04.08~ | TRH214W/TRH219W | 2TR-FE |
| | '05.01~ | TRH224W/TRH229W | 2TR-FE |
| ハイエースコミュニーター | '03.08~04.07 | TRH124B | 1TR-FE |
| | '05.01~07.07 | KDH222B/KDH227B | 2KD-FTV |
| | '05.01~ | TRH223B | 2TR-FE |
| | '05.01~ | TRH228B | 2TR-FE |
| | '07.08~17.11 | KDH223B | 1KD-FTV |
| | '17.12~ | GDH223B | 1GD-FTV |
| ハイエースバン ハイメディック レジアスエース (ボンゴプローニイバン) | '03.08~04.07 | TRH102V | 1TR-FE |
| | '03.08~04.07 | TRH112K | 1TR-FE |
| | '03.08~04.07 | TRH112V | 1TR-FE |
| | '03.08~04.07 | TRH122K | 1TR-FE |
| | '04.08~07.07 | KDH200K | 2KD-FTV |
| | '04.08~07.07 | KDH200V | 2KD-FTV |
| | '04.08~07.07 | KDH205V | 2KD-FTV |
| | '04.08~ | TRH200K/TRH200M | 1TR-FE |
| | '04.08~ | TRH200V | 1TR-FE |
| | '05.01~07.07 | KDH220K | 2KD-FTV |
| | '05.01~07.07 | KDH225K | 2KD-FTV |
| | '05.01~ | TRH221K | 2TR-FE |
| | '05.01~ | TRH226K | 2TR-FE |
| | '07.08~17.11 | KDH201K | 1KD-FTV |
| | '07.08~17.11 | KDH201V | 1KD-FTV |
| | '07.08~17.11 | KDH206K | 1KD-FTV |
| | '07.08~17.11 | KDH206V | 1KD-FTV |
| | '07.08~17.11 | KDH211K | 1KD-FTV |
| | '07.08~17.11 | KDH221K | 1KD-FTV |
| | '07.08~ | TRH211K | 2TR-FE |
| | '07.08~ | TRH216K | 2TR-FE |
| | '17.12~ | GDH201K | 1GD-FTV |
| | '17.12~ | GDH201V | 1GD-FTV |
| | '17.12~ | GDH206K/GDH206M | 1GD-FTV |
| | '17.12~ | GDH206V | 1GD-FTV |
| | '17.12~ | GDH211K | 1GD-FTV |
| | '17.12~ | GDH211V | 1GD-FTV |
| | '17.12~ | GDH221K | 1GD-FTV |
| | '17.12~ | GDH221V | 1GD-FTV |
| | '17.12~ | GDH226K | 1GD-FTV |
| | '17.12~ | GDH226V | 1GD-FTV |
| | '22.04~ | GDH2## | 1GD-FTV |
| | '24.01~ | TRH2## | 1TR-FE |
| | '24.01~ | TRH2## | 2TR-FE |

【凡例】黄色の網掛 = 新規追加 *1 = HV車 *2 = PHV車 *3 = EV車 *4 = FCV車

注1 = ダイハツソフトでも診断可。注2 = BMWソフトで診断を行う車両。

トヨタ/レクサス対象車両一覧(HDM-9000/2024.12.18現在)

・本資料は主にエンジンの故障コード読取の対応可否を基準に作成しており、車両搭載の全システムを診断対象とするものではありません。
また、自動車メーカーによる仕様変更により記載車両でも診断不可となる場合があります。

| 車種名 | 対応年式 | 車両型式 | エンジン型式 | |
|-----------|--------------|-----------------|-----------|---------|
| ハイラックス | '99.08~04.07 | RZN169H/RZN174H | 3RZ-FE | |
| | '17.09~ | GUN125 | 2GD-FTV | |
| ハイラックスサーフ | '98.08~00.06 | KZN185W | 1KZ-TE | |
| | '00.07~02.09 | KDN185W | 1KD-FTV | |
| | '00.07~02.09 | RZN180W | 3RZ-FE | |
| | '02.10~05.06 | KDN215W | 1KD-FTV | |
| | '02.10~04.07 | RZN210W/RZN215W | 3RZ-FE | |
| | '02.10~05.06 | VZN210W/VZN215W | 2TR-FE | |
| | '04.08~09.07 | TRN210WT/RN215W | 2TR-FE | |
| | '05.07~09.07 | GRN215W | 1GR-FE | |
| パッソ | '04.06~10.01 | KGC10/KGC15 | 1KR-FE | |
| | '04.06~10.01 | QNC10 | K3-VE | |
| | '10.02~16.03 | KGC30/KGC35 | 1KR-FE | |
| | '10.02~16.03 | NGC30 | 1NR-FE | |
| | '16.04~ | M700A/M710A | 1KR-FE | |
| パッソセツテ | '08.12~12.02 | M502E/M512E | 3SZ-VE | |
| ハリアー | '97.12~00.10 | SXU10W/SXU15W | 5S-FE | |
| | '97.12~03.01 | MCU10W | 1MZ-FE | |
| | '97.12~03.01 | MCU15W | 1MZ-FE | |
| | '00.11~03.01 | ACU10W | 2AZ-FE | |
| | '00.11~03.01 | ACU15W | 2AZ-FE | |
| | '03.02~05.12 | MCU30W | 1MZ-FE | |
| | '03.02~05.12 | MCU31W | 1MZ-FE | |
| | '03.02~05.12 | MCU35W | 1MZ-FE | |
| | '03.02~05.12 | MCU36W | 1MZ-FE | |
| | '03.02~13.07 | ACU30W | 2AZ-FE | |
| | '03.02~13.07 | ACU35W | 2AZ-FE | |
| | '06.01~13.07 | GSU30W | 2GR-FE | |
| | '06.01~13.07 | GSU31W | 2GR-FE | |
| | '06.01~13.07 | GSU35W | 2GR-FE | |
| | '06.01~13.07 | GSU36W | 2GR-FE | |
| | '13.12~20.05 | ZSU60W | 3ZR-FAE | |
| | '13.12~20.05 | ZSU65W | 3ZR-FAE | |
| | '17.06~20.05 | ASU60W | 8AR-FTS | |
| | '20.06~ | MXUA80 | M20A-FKS | |
| | '20.06~ | MXUA85 | M20A-FKS | |
| | '23.10~ | MXUA8# | M20A-FKS | |
| | ハリアーハイブリッド | '05.03~ | MHU38W *1 | 3MZ-FE |
| | | '13.12~20.05 | AVU65W *1 | 2AR-FXE |
| '20.06~ | | AXUH80 *1 | A25A-FXS | |
| '20.06~ | | AXUH85 *1 | A25A-FXS | |
| ハリアーPHV | '22.10~ | AXUP85 *2 | A25A-FXS | |

【凡例】黄色の網掛 = 新規追加 *1 = HV車 *2 = PHV車 *3 = EV車 *4 = FCV車
注1 = ダイハツソフトでも診断可。注2 = BMWソフトで診断を行う車両。

トヨタ/レクサス対象車両一覧(HDM-9000/2024.12.18現在)

・本資料は主にエンジンの故障コード読取の対応可否を基準に作成しており、車両搭載の全システムを診断対象とするものではありません。
また、自動車メーカーによる仕様変更により記載車両でも診断不可となる場合があります。

| 車種名 | 対応年式 | 車両型式 | エンジン型式 |
|-------------|--------------|------------------------------------|----------|
| ピクシスポック | '13.07~17.04 | LA300A ^{注1} | KF |
| | '13.07~17.04 | LA310A ^{注1} | KF |
| | '17.05~ | LA350A ^{注1} | KF |
| | '17.05~ | LA360A ^{注1} | KF |
| ピクシスジョイ | '16.08~ | LA250A ^{注1} | KF |
| | '16.08~ | LA260A ^{注1} | KF |
| ピクシススペース | '11.09~17.01 | L575A ^{注1} | KF |
| | '11.09~17.01 | L585A ^{注1} | KF |
| ピクシストラック | '11.12~14.08 | S201U ^{注1} | KF |
| | '11.12~14.08 | S211U ^{注1} | KF |
| | '14.09~ | S500U ^{注1} | KF |
| | '14.09~ | S510U ^{注1} | KF |
| | '21.12~ | S5#0 | KF(NA) |
| ピクシスバン | '11.12~21.11 | S321M ^{注1} | KF |
| | '11.12~21.11 | S331M ^{注1} | KF |
| | '21.12~ | S700M ^{注1} | KF |
| | '21.12~ | S710M ^{注1} | KF |
| ピクシスメガ | '15.07~22.08 | LA700A/LA710A ^{注1} | KF |
| ビスタ | '98.07~01.07 | SV50 | 3S-FSE |
| | '98.07~02.03 | SV55 | 3S-FE |
| | '98.07~03.07 | ZZV50 | 1ZZ-FE |
| | '01.08~03.07 | AZV50 | 1AZ-FSE |
| | '02.04~03.07 | AZV55 | 1AZ-FSE |
| ビスタアルデオ | '98.07~01.07 | SV50G | 3S-FSE |
| | '98.07~02.03 | SV55G | 3S-FE |
| | '98.07~03.07 | ZZV50G | 1ZZ-FE |
| | '01.08~03.07 | AZV50G | 1AZ-FSE |
| | '02.04~03.07 | AZV55G | 1AZ-FSE |
| ファンカーゴ | '99.08~05.09 | NCP20 | 2NZ-FE |
| | '99.08~05.09 | NCP21/NCP25 | 1NZ-FE |
| ブラッツ | '99.08~05.10 | NCP12 | 1NZ-FE |
| | '99.08~05.10 | NCP16 | 2NZ-FE |
| | '99.08~05.10 | SCP11 | 1SZ-FE |
| プリウス | '97.12~00.04 | NHW10 ^{*1} | 1NZ-FXE |
| | '00.05~03.08 | NHW11 ^{*1} | 1NZ-FXE |
| | '03.09~09.04 | NHW20 ^{*1} | 1NZ-FXE |
| | '09.05~15.11 | ZVW30 ^{*1} | 2ZR-FXE |
| | '15.12~22.11 | ZVW50/ZVW51/ZVW55 ^{*1} | 2ZR-FXE |
| | '23.01~ | ZVW60/ZVW65 ^{*1} | 2ZR-FXE |
| | '23.01~ | NXWH60/MXWH65 ^{*1} | M20A-FXS |
| プリウスEX | '09.06~12.03 | NHW20 ^{*1} | 1NZ-FXE |
| プリウスPHV | '12.01~16.04 | ZVW35 ^{*2} | 2ZR-FXE |
| | '17.02~22.11 | ZVW52 ^{*2} | 2ZR-FXE |
| | '23.01~ | MXWH61 ^{*2} | M20A-FXS |
| プリウスα(メビウス) | '11.05~21.03 | ZVW40W/ZVW41W/ZVW41N ^{*1} | 2ZR-FXE |

【凡例】黄色の網掛 = 新規追加 *1 = HV車 *2 = PHV車 *3 = EV車 *4 = FCV車

注1 = ダイハツソフトでも診断可。注2 = BMWソフトで診断を行う車両。

トヨタ/レクサス対象車両一覧(HDM-9000/2024.12.18現在)

・本資料は主にエンジンの故障コード読取の対応可否を基準に作成しており、車両搭載の全システムを診断対象とするものではありません。
また、自動車メーカーによる仕様変更により記載車両でも診断不可となる場合があります。

| 車種名 | 対応年式 | 車両型式 | エンジン型式 |
|---|--------------|----------------|---------|
| ブレイド | '06.12~12.04 | AZE154H | 2AZ-FE |
| | '06.12~12.04 | AZE156H | 2AZ-FE |
| | '06.12~12.04 | GRE156H | 2GR-FE |
| プログレ ブレビス | '98.05~01.03 | JCG10 | 1JZ-GE |
| | '98.05~01.03 | JCG11 | 2JZ-GE |
| | '99.12~01.03 | JCG15 | 1JZ-GE |
| | '01.04~07.05 | JCG10 | 1JZ-FSE |
| | '01.04~07.05 | JCG11 | 2JZ-FSE |
| | '01.04~07.05 | JCG15 | 1JZ-FSE |
| プロナード | '00.04~03.05 | MCX20 | 1MZ-FE |
| プロボックス サクシード プロボックスバン サクシードバン プロボックスバンハイブリッド サクシードバンハイブリッド | '02.07~13.10 | NCP58G | 1NZ-FE |
| | '02.07~13.10 | NCP59G | 1NZ-FE |
| | '02.07~08.07 | NLP51V | 1ND-TV |
| | '02.07~14.08 | NCP50V | 2NZ-FE |
| | '02.07~14.08 | NCP51V | 1NZ-FE |
| | '02.07~14.08 | NCP52V | 1NZ-FNE |
| | '02.07~14.08 | NCP55V | 1NZ-FE |
| | '14.09~ | NSP160V | 1NR-FE |
| | '14.09~ | NCP160V | 1NE-FE |
| | '14.09~ | NCP165V | 1NE-FE |
| | '18.12~ | NHP160V *1 | 1NZ-FXE |
| ベルタ | '05.11~12.06 | KSP92 | 1KR-FE |
| | '05.11~12.06 | NCP96 | 2NZ-FE |
| | '05.11~12.06 | SCP92 | 2SZ-FE |
| ポルテ スぺイド | '04.07~12.06 | NNP10 | 2NZ-FE |
| | '04.07~12.06 | NNP11 | 1NZ-FE |
| | '05.12~12.06 | NNP15 | 1NZ-FE |
| | '12.07~15.06 | NSP140 | 1NR-FE |
| | '12.07~15.06 | NCP141 | 1NZ-FE |
| | '12.07~20.12 | NCP145 | 1NZ-FE |
| | '15.07~20.12 | NSP141 | 2NR-FKE |
| マークII | '96.09~00.09 | JZX100 | 1JZ-GE |
| | '96.09~00.09 | JZX100 | 1JZ-GTE |
| | '96.09~00.09 | JZX101 | 2JZ-GE |
| | '96.09~00.09 | JZX105 | 1JZ-GE |
| | '96.09~00.09 | GX100 | 1G-FE |
| | '98.08~00.09 | GX105 | 1G-FE |
| | '00.10~04.10 | GX110/GX115 | 1G-FE |
| | '00.10~04.10 | JZX110 | 1JZ-FSE |
| | '00.10~04.10 | JZX110 | 1JZ-GTE |
| | '00.10~04.10 | JZX115 | 1JZ-GE |
| マークII プリット | '02.01~07.05 | GX110W/ GX115W | 1G-FE |
| | '02.01~07.05 | JZX110W | 1JZ-FSE |
| | '02.01~07.05 | JZX110W | 1JZ-GTE |
| | '02.01~07.05 | JZX115W | 1JZ-GE |

【凡例】黄色の網掛 = 新規追加 *1 = HV車 *2 = PHV車 *3 = EV車 *4 = FCV車

注1 = ダイハツソフトでも診断可。注2 = BMWソフトで診断を行う車両。

トヨタ/レクサス対象車両一覧(HDM-9000/2024.12.18現在)

・本資料は主にエンジンの故障コード読取の対応可否を基準に作成しており、車両搭載の全システムを診断対象とするものではありません。
また、自動車メーカーによる仕様変更により記載車両でも診断不可となる場合があります。

| 車種名 | 対応年式 | 車両型式 | エンジン型式 |
|--------------|--------------|-------------|----------|
| マークX | '04.11~09.09 | GRX120 | 4GR-FSE |
| | '04.11~09.09 | GRX121 | 3GR-FSE |
| | '04.11~09.09 | GRX125 | 4GR-FSE |
| | '09.10~19.12 | GRX130 | 4GR-FSE |
| | '09.10~19.12 | GRX133 | 2GR-FSE |
| | '09.10~19.12 | GRX135 | 4GR-FSE |
| マークXジオ | '07.09~13.11 | ANA10 | 2AZ-FE |
| | '07.09~13.11 | ANA15 | 2AZ-FE |
| | '07.09~13.11 | GGA10 | 2GR-FE |
| ヤリス | '20.02~ | KSP210 | 1KR-FE |
| | '20.02~ | MXPA10 | M15A-FKS |
| | '20.02~ | MXPA15 | M15A-FKS |
| | '24.04~ | GXPA16 | G16E-GTS |
| ヤリスハイブリッド | '20.02~ | MXPH10 *1 | M15A-FXE |
| | '20.02~ | MXPH15 *1 | M15A-FXE |
| | '24.01~ | MXPH1# *1 | M15A-FXE |
| ヤリスクロス | '20.08~ | MXPB10 | M15A-FKS |
| | '20.08~ | MXPB15 | M15A-FKS |
| | '24.01~ | MXPB1# | M15A-FKS |
| ヤリスクロスハイブリッド | '20.08~ | MXPJ10 *1 | M15A-FXE |
| | '20.08~ | MXPJ15 *1 | M15A-FXE |
| | '24.01~ | MXPJ1# *1 | M15A-FXE |
| ライズ | '19.11~21.10 | A200A 注1 | 1KR-VET |
| | '19.11~ | A210A 注1 | 1KR-VET |
| | '21.12~ | A201A 注1 | WA-VE |
| | '21.12~ | A202A *1 注1 | WA-VEX |
| ライトエーストラック | '99.06~04.07 | CM70 | 3C-E |
| | '99.06~04.07 | CM75 | 3C-E |
| | '99.06~04.07 | CM80 | 3C-E |
| | '99.06~04.07 | CM85 | 3C-E |
| | '08.02~20.06 | S402U | 3SZ-VE |
| | '10.07~20.06 | S412U | 3SZ-VE |
| ライトエースノア | '98.12~01.10 | CR40G | 3C-TE |
| | '98.12~01.10 | CR50G | 3C-TE |
| ライトエースバン | '98.12~04.10 | CR42V | 3C-E |
| | '98.12~04.10 | CR52V | 3C-E |
| | '02.07~07.08 | KR42V | 7K-E |
| | '04.11~07.08 | KR52V | 7K-E |
| | '08.02~20.06 | S402M | 3SZ-VE |
| | '10.07~20.06 | S412M | 3SZ-VE |
| ラウム | '03.05~11.10 | NCZ20 | 1NZ-FE |
| | '03.05~11.10 | NCZ25 | 1NZ-FE |

【凡例】黄色の網掛 = 新規追加 *1 = HV車 *2 = PHV車 *3 = EV車 *4 = FCV車
注1 = ダイハツソフトでも診断可。注2 = BMWソフトで診断を行う車両。

トヨタ/レクサス対象車両一覧(HDM-9000/2024.12.18現在)

・本資料は主にエンジンの故障コード読取の対応可否を基準に作成しており、車両搭載の全システムを診断対象とするものではありません。
また、自動車メーカーによる仕様変更により記載車両でも診断不可となる場合があります。

| 車種名 | 対応年式 | 車両型式 | エンジン型式 |
|--------------|--------------|----------------|----------|
| ラクティス(トレジア) | '05.10~10.10 | SCP100 | 2SZ-FE |
| | '05.10~10.10 | NCP100 | 1NZ-FE |
| | '05.10~10.10 | NCP105 | 1NZ-FE |
| | '10.11~16.08 | NCP120/NCP120X | 1NZ-FE |
| | '10.11~16.08 | NCP122 | 1NZ-FE |
| | '10.11~16.08 | NCP125/NCP125X | 1NZ-FE |
| | '10.11~16.08 | NSP120/NSP120X | 1NR-FE |
| | '10.11~16.08 | NSP122 | 1NR-FE |
| ラッシュ | '06.01~16.03 | J200E | 3SZ-VE |
| | '06.01~16.03 | J210E | 3SZ-VE |
| ランドクルーザー | '24.03~ | GDJ250W | 1GD-FTV |
| | '24.03~ | TRJ250W | 2TR-FE |
| ランドクルーザー100 | '98.01~07.06 | HDJ101K | 1HD-FTE |
| | '98.01~07.06 | UZJ100W | 2UZ-FE |
| ランドクルーザー200 | '07.09~09.03 | UZJ200W | 2UZ-FE |
| | '09.04~21.08 | URJ202W | 1UR-FE |
| ランドクルーザー300 | '21.08~ | FJA300W | F33A-FTV |
| | '21.08~ | VJA300W | V35A-FTS |
| ランドクルーザーシグナス | '96.05~00.06 | KZJ90W | 1KZ-TE |
| | '96.05~00.06 | KZJ95W | 1KZ-TE |
| | '98.12~07.06 | UZJ100W | 2UZ-FE |
| | '00.07~02.09 | KDJ90W | 1KD-FTV |
| | '00.07~02.09 | KDJ95W | 1KD-FTV |
| | '02.10~04.07 | RZJ120W | 3RZ-FE |
| | '02.10~04.07 | RZJ125W | 3RZ-FE |
| | '02.10~05.06 | KDJ121W | 1KD-FTV |
| | '02.10~05.06 | KDJ125W | 1KD-FTV |
| | '02.10~09.08 | KDJ120W | 1KD-FTV |
| ランドクルーザープラド | '02.10~05.06 | VZJ120W | 5VZ-FE |
| | '02.10~05.06 | VZJ121W | 5VZ-FE |
| | '02.10~05.06 | VZJ125W | 5VZ-FE |
| | '04.08~09.08 | TRJ120W | 2TR-FE |
| | '04.08~09.08 | TRJ125W | 2TR-FE |
| | '05.07~09.08 | GRJ120W | 1GR-FE |
| | '05.07~09.08 | GRJ121W | 1GR-FE |
| | '09.09~15.05 | GRJ150W | 1GR-FE |
| | '09.09~15.05 | GRJ151W | 1GR-FE |
| | '09.09~ | TRJ150W | 2TR-FE |
| | '15.06~ | GDJ150W | 1GD-FTV |
| | '15.06~ | GDJ151W | 1GD-FTV |
| | '22.08~ | GDJ15# | 1GD-FTV |
| | CT200h | '11.01~ | ZWA10 *1 |
| ES300h | '18.10~ | AXZH11 *1 | A25A-FXS |
| ES300h | '24.02~ | AXZH11 | A25A-FXS |
| GS200t | '16.09~17.07 | ARL10 | 8AR-FTS |

【凡例】黄色の網掛 = 新規追加 *1 = HV車 *2 = PHV車 *3 = EV車 *4 = FCV車

注1 = ダイハツソフトでも診断可。注2 = BMWソフトで診断を行う車両。

トヨタ/レクサス対象車両一覧(HDM-9000/2024.12.18現在)

・本資料は主にエンジンの故障コード読取の対応可否を基準に作成しており、車両搭載の全システムを診断対象とするものではありません。
また、自動車メーカーによる仕様変更により記載車両でも診断不可となる場合があります。

| 車種名 | 対応年式 | 車両型式 | エンジン型式 |
|---------------|--------------|-----------|----------|
| GS250 | '12.01~16.08 | GRL11 | 4GR-FSE |
| GS300 | '17.08~20.08 | ARL10 | 8AR-FTS |
| GS300h | '13.10~20.08 | AWL10 *1 | 2AR-FSE |
| GS350 | '05.07~11.12 | GRS191 | 2GR-FSE |
| | '05.07~11.12 | GRS196 | 2GR-FSE |
| | '12.01~15.10 | GRL10 | 2GR-FSE |
| | '12.01~15.10 | GRL15 | 2GR-FSE |
| | '15.11~20.08 | GRL12 | 2GR-FKS |
| | '15.11~20.08 | GRL16 | 2GR-FKS |
| GS430 | '05.07~07.09 | UZS190 | 3UZ-FE |
| GS450h | '06.03~12.02 | GWS191 *1 | 2GR-FSE |
| | '12.03~ | GWL10 *1 | 2GR-FXE |
| GS460 | '07.10~11.12 | URS190 | 1UR-FSE |
| GS F | '15.09~ | URL10 | 2UR-GSE |
| HS250h | '09.07~18.02 | ANF10 *1 | 2AZ-FXE |
| IS200t | '15.08~17.09 | ASE30 | 8AR-FTS |
| IS250 | '05.09~13.04 | GSE20 | 4GR-FSE |
| | '05.09~13.04 | GSE25 | 4GR-FSE |
| | '13.05~15.07 | GSE30 | 4GR-FSE |
| | '13.05~16.09 | GSE35 | 4GR-FSE |
| IS250c | '09.05~14.05 | GSE20 | 4GR-FSE |
| IS300 | '17.10~ | ASE30 | 8AR-FTS |
| IS300h | '13.05~ | AVE30 *1 | 2AR-FSE |
| | '15.08~ | AVE35 *1 | 2AR-FSE |
| IS350 | '05.09~13.04 | GSE21 | 2GR-FSE |
| | '13.05~17.09 | GSE31 | 2GR-FSE |
| | '17.10~ | GSE31 | 2GR-FKS |
| IS350c | '10.08~14.05 | GSE21 | 2ZR-FSE |
| IS500 | '22.09~ | USE | 2UR-GSE |
| IS F | '07.10~14.05 | USE20 | 2UR-GSE |
| LBX | '23.11~ | MAYH1# *1 | M15A-FXE |
| LC500 | '17.03~ | URZ100 | 2UR-GSE |
| LC500c | '20.07~ | URZ100 | 2UR-GSE |
| LC500h | '17.03~ | GWZ100 *1 | 8GR-FXS |
| LFA | '10.12~12.12 | LFA10 | 1LR-GUE |
| LM350h/LM500h | '23.06~ | AAWH1# *1 | A25A-FXS |
| | '23.06~ | TAWH15 | T24A-FTS |
| | '23.10~ | TAWH1# *1 | T24A-FTS |
| LS460 | '06.09~17.09 | USF40 | 1UR-FSE |
| | '08.08~17.09 | USF41 | 1UR-FSE |
| | '08.08~17.09 | USF45 | 1UR-FSE |
| | '08.08~17.09 | USF46 | 1UR-FSE |

【凡例】黄色の網掛 = 新規追加 *1 = HV車 *2 = PHV車 *3 = EV車 *4 = FCV車

注1 = ダイハツソフトでも診断可。注2 = BMWソフトで診断を行う車両。

トヨタ/レクサス対象車両一覧(HDM-9000/2024.12.18現在)

・本資料は主にエンジンの故障コード読取の対応可否を基準に作成しており、車両搭載の全システムを診断対象とするものではありません。
また、自動車メーカーによる仕様変更により記載車両でも診断不可となる場合があります。

| 車種名 | 対応年式 | 車両型式 | エンジン型式 |
|---------|--------------|-----------|----------|
| LS500 | '17.10～ | VXFA50 | V35A-FTS |
| | '17.10～ | VXFA55 | V35A-FTS |
| | '22.10～ | VXFA5# | V35A-FTS |
| LS500h | '17.10～ | GVF50 *1 | 8GR-FXS |
| | '17.10～ | GVF55 *1 | 8GR-FXS |
| | '22.10～ | GVF5# | 8GR-FXS |
| LS600h | '07.05～17.09 | UVF45 *1 | 2UR-FSE |
| | '07.05～17.09 | UVF46 *1 | 2UR-FSE |
| LX570 | '15.09～21.11 | URJ201W | 3UR-FE |
| LX600 | '21.12～ | VJA310 | V35A-FTS |
| NX200t | '14.07～17.08 | AGZ10 | 8AR-FTS |
| | '14.07～17.08 | AGZ15 | 8AR-FTS |
| NX250 | '21.10～ | AAZA20 | A25A-FKS |
| | '21.10～ | AAZA25 | A25A-FKS |
| | '21.11～ | AAZA2# | A25A-FKS |
| | '23.03～ | AAZA2# | A25A-FKS |
| NX300 | '17.09～21.09 | AGZ10 | 8AR-FTS |
| | '17.09～21.09 | AGZ15 | 8AR-FTS |
| NX300h | '14.07～21.09 | AYZ10 *1 | 2AR-FXE |
| | '14.07～21.09 | AYZ15 *1 | 2AR-FXE |
| NX350 | '21.10～ | TAZA25 | T24A-FTS |
| | '23.03～ | TAZA25 | T24A-FTS |
| NX350h | '21.10～ | AAZH20 *1 | A25A-FXS |
| | '21.10～ | AAZH25 *1 | A25A-FXS |
| | '23.03～ | AAZH20 *1 | A25A-FXS |
| | '23.03～ | AAZH25 *1 | A25A-FXS |
| NX450h+ | '21.10～ | AAZH26 *2 | A25A-FXS |
| | '23.03～ | AAZH26 *2 | A25A-FXS |
| RC200t | '15.10～17.10 | ASC10 | 8AR-FTS |
| RC300 | '17.11～ | ASC10 | 8AR-FTS |
| | '23.01～ | ASC10 | 8AR-FTS |
| RC300h | '14.10～ | AVC10 *1 | 2AR-FSE |
| | '23.01～ | AVC10 *1 | 2AR-FSE |
| RC350 | '14.10～17.10 | GSC10 | 2GR-FSE |
| | '17.11～ | GSC10 | 2GR-FKS |
| | '23.01～ | GSC10 | 2GR-FKS |
| RC F | '19.03～ | USC10 | 2UR-GSE |
| | '23.01～ | USC10 | 2UR-GSE |
| RX200t | '15.10～17.11 | AGL20W | 8AR-FTS |
| | '15.10～17.11 | AGL25W | 8AR-FTS |
| RX270 | '09.01～12.03 | GGL16W | 2GR-FE |
| RX300 | '17.12～ | AGL20W | 8AR-FTS |
| | '17.12～ | AGL25W | 8AR-FTS |

【凡例】黄色の網掛 = 新規追加 *1 = HV車 *2 = PHV車 *3 = EV車 *4 = FCV車

注1 = ダイハツソフトでも診断可。注2 = BMWソフトで診断を行う車両。

トヨタ/レクサス対象車両一覧(HDM-9000/2024.12.18現在)

・本資料は主にエンジンの故障コード読取の対応可否を基準に作成しており、車両搭載の全システムを診断対象とするものではありません。
また、自動車メーカーによる仕様変更により記載車両でも診断不可となる場合があります。

| 車種名 | 対応年式 | 車両型式 | エンジン型式 |
|---------|--------------|-----------|----------|
| RX350 | '09.01~15.09 | AGL10W | 1AR-FE |
| | '09.01~15.09 | GGL10W | 2GR-FE |
| | '09.01~15.09 | GGL15W | 2GR-FE |
| | '22.11~ | TALA10 | T24A-FTS |
| | '22.11~ | TALA15 | T24A-FTS |
| | '23.08~ | TALA1# | T24A-FTS |
| RX350h | '23.07~ | AALH10 *1 | A25A-FXS |
| | '23.07~ | AALH15 *1 | A25A-FXS |
| RX450h | '09.04~15.09 | GYL10W *1 | 2GR-FXE |
| | '09.04~15.09 | GYL15W *1 | 2GR-FXE |
| | '09.04~15.09 | GYL16W *1 | 2GR-FXE |
| | '15.10~22.10 | GYL20W *1 | 2GR-FXS |
| | '15.10~22.10 | GYL25W *1 | 2GR-FXS |
| RX450h+ | '22.11~ | AALH16 *2 | A25A-FXS |
| RX500h | '22.11~ | TALH17 *1 | T24A-FTS |
| RZ450e | '23.03~ | XEBM15 *3 | 1XM |
| SC430 | '05.07~10.07 | UZZ40 | 3UZ-FE |
| UX200 | '18.11~ | MZAA10 | M20A-FKS |
| UX250h | '18.11~ | MZAH10 *1 | M20A-FXS |
| | '18.11~ | MZAH15 *1 | M20A-FXS |
| UX300e | '20.10~ | KMA10 *3 | 4KM |
| | '23.03~ | KMA10 *3 | 4KM |
| UX300h | '24.01~ | MZAH1# *1 | M20A-FXS |

【凡例】黄色の網掛 = 新規追加 *1 = HV車 *2 = PHV車 *3 = EV車 *4 = FCV車
注1 = ダイハツソフトでも診断可。注2 = BMWソフトで診断を行う車両。