

日立AstemoダイアグノスティックツールHDM-10000ソフトバージョンアップ情報

ソフトバージョンアップ手順は下記リンクをクリックして参照ください。尚、Wi-Fiでのバージョンアップは時間がかかる場合があります。

[HDM-10000ソフトバージョンアップ手順](#)

≪ホンダ≫Ver.4.29

- 一部の車両で全自己診断中に「EXIT」(キャンセル又は中止など)ボタンを押しても終了しない不具合を修正しました。
- エンジン以外のシステムのデータモニターで「サポートしていません」と表示される不具合を修正しました。
- 作業サポートレポートをエーミングモード以外(通常の作業サポートでエーミング)からでも作成できるように修正しました。

≪日産≫Ver.7.26

- 詳細の全自己診断、簡易の全自己診断実行時にA/C(HVAC)をスキップして他システムの診断に入る処理を追加しました。
※A/C(HVAC)の診断は「システム別の診断」から行ってください。

≪日野≫Ver.4.11

- 一部の車両で全自己診断中に「EXIT」(キャンセル又は中止など)ボタンを押しても終了しない不具合を修正しました。
- 作業サポートレポートをエーミングモード以外(通常の作業サポートでエーミング)からでも作成できるように修正しました。

≪VW≫Ver.4.89

- VW ゴルフ ヴァリアント(AU)の作業サポートのフロントカメラキャリブレーションが表示されない不具合を修正しました。