

日立ダイアグノスティックツールHDM-330ユーザー様

平素は格別のお引き立てを賜り、誠にありがとうございます。
HDM-330ソフトのバージョンアップを行いましたので、ご連絡申し上げます。
* ソフトバージョンアップ手順は下記リンクをクリックして参照ください。
[HDM-330ソフトバージョンアップ手順](#)

«ホンダ»Ver.4.21

■N-VANの作業サポートで車両に対応しているシステム確認中に画面がフリーズしているように見える不具合を修正しました。

«マツダ»Ver.6.61

■CX-60で下記システムの自己診断 (故障コード読取/消去) に対応しました。

- ・ISB_AMP(通知・警報音アンプ)
- ・DMCM(ドライブ・モータ・コントロール・モジュール/車両型式KH3R3P(M-HEV)を対象に追加)

■CX-60で、下表の作業サポート、エーミングモードに対応しました。

FSC作業サポート	FSCエーミング
	FSC作業履歴の読出し
レーダー作業サポート	FR/FSR 走行エーミング
	エーミングモードの設定状態