

日立ダイアグノスティックツールHDM-330ユーザー様

平素は格別のお引き立てを賜り、誠にありがとうございます。

HDM-330ソフトのバージョンアップを行いましたので、ご連絡申し上げます。

* ソフトバージョンアップ手順は下記リンクをクリックして参照ください。

[HDM-330ソフトバージョンアップ手順](#)

《日産》Ver.7.20

- 現行エクストレイル(HT33)で下表のシステムの自己診断に対応しました。

エンジン	ソナー	車間自動制御/ADAS2
ABS	レーンカメラ	IVC
メーター/メーター&エアコンアンブ	EV/HEV	ALH
BCM	HVバッテリー	WLCHG
エアバッグ	ブレーキ	オーディオアンブ
HVAC	サイドレーダー(リヤ左)	HLC/U左
マルチAV	アクティブノイズコントロール	HLC/U右
電動パワステ/DAST3	サイドレーダー(リヤ右)	VC-TURBO
IPDME/R	AVM	HANDSFREEMODULE
LASER/RADAR	シャシー制御	リヤモーターコントロール
ドライブポジションナー	VSP	8chCANゲートウェイ2

- 現行エクストレイル(HT33)で下記システムのエーミングに対応しました。(エーミングモードにも追加)

システム	機能
レーンカメラ	カメラエーミング
LASER/RADER	ミリ波レーダー光軸調整

《トヨタ》Ver.8.37

- 「クリアランスソナー検知調整(簡易検査)」でセンサー角度が正しく入力できない不具合を修正しました。

《ホンダ》Ver.4.22

- シビック(FK8)のEPSで作業サポート「舵角センサー中点学習値クリア」を追加しました。