

日立ダイアグノスティックツールHDM-350ユーザー様

平素は格別のお引き立てを賜り、誠にありがとうございます。
HDM-350ソフトのバージョンアップを行いましたので、ご連絡申し上げます。
* ソフトバージョンアップ手順は下記リンクをクリックして参照ください。
[HDM-350ソフトバージョンアップ手順](#)

《スバル》Ver.5.84

- 「後側方警戒支援システム(RH)」または「後側方警戒支援システム(LH)」のアクティブテスト「ドアマライズインジケータ点灯駆動」が実行できない不具合を修正しました。
- アクティブテストが条件エラーで終了時、画面のテキストが一部表示されない不具合を修正しました。

《三菱ふそう》Ver.4.83

- 実測値(データモニタ)を下表の車両とシステムに対して追加しました。

データモニタ追加対象車両	データモニタ追加対象システム			
	近接領域レーダ(SRR)	ISS	モーターコントロール(EMCM)	バッテリーコントロール
2021モデル/大型トラック(スーパーグレート)	○			
2019モデル/中型トラック(ファイター)	○			
2010モデル/小型トラック(キャンター)		○		
2020モデル/小型トラック(キャンター)	○	○		
2010モデル/小型トラック(キャンターECO)		○	○	○
2011モデル/小型バス(ローザ)		○		

○ = サポート 空欄 = サポートなし

- 作業サポートを下表の車両とシステムに対して追加しました。

作業サポート追加対象車両	作業サポート追加対象システム	追加機能
2021モデル/大型トラック(スーパーグレート)	近接領域レーダ(SRR)	キャリブレーション
2019モデル/中型トラック(ファイター)	近接領域レーダ(SRR)	キャリブレーション
2010モデル/小型トラック(キャンター)	ISS	オートマチック・エンジン・スタートストップ作動記録情報削除
2020モデル/小型トラック(キャンター)	近接領域レーダ(SRR)	キャリブレーション
	ISS	オートマチック・エンジン・スタートストップ作動記録情報削除
2010モデル/小型トラック(キャンターECO)	ISS	オートマチック・エンジン・スタートストップ作動記録情報削除
	モーターコントロール(EMCM)	● インバータ内電流センサ ● モータ内回転センサ ● インバータ内電圧センサ
2011モデル/小型バス(ローザ)	ISS	オートマチック・エンジン・スタートストップ作動記録情報削除

- 2020モデルの小型トラック(キャンター)の「シグナル検知モジュール」システムの診断が実行できない不具合を修正しました。
- 2017モデルと2019.5モデルの大型トラック(スーパーグレート)の「ACM/SCR」システムのデータモニタと作業サポート(DPF強制再生)が表示されない不具合を修正しました。