

日立ダイアグノスティックツールHDM-350ユーザー様

平素は格別のお引き立てを賜り、誠にありがとうございます。
HDM-350ソフトのバージョンアップを行いましたので、ご連絡申し上げます。
* ソフトバージョンアップ手順は下記リンクをクリックして参照ください。
[HDM-350ソフトバージョンアップ手順](#)

≪トヨタ/レクサス≫Ver.8.28

- LEXUS/ES300hで「ID登録/タイヤ本数登録」を実行した際、不要な送信機選択メニューが表示される不具合を修正しました。

≪日産≫Ver.7.12

- NV350キャラバンの年式「04/2012」にシステム「LASER」を追加し、自己診断(故障コード読取、消去)および下記の作業サポートが実行可能となりました。
 - ・ミリ波レーダ光軸調整※
 - ・FEB作動時走行距離※「ミリ波レーダ光軸調整」はエーミングモードからも実行可能です。

≪ダイハツ≫Ver.5.92

- ABS/VSC作業サポートに「2次系リペアエア」と「3次系リペアエア」を追加しました。

≪日野≫Ver.3.91

- データモニタの項目表示でフリーズする不具合を修正しました。