

日立ダイアグノスティックツールHDM-350ソフトバージョンアップ情報

ソフトバージョンアップ手順は下記リンクをクリックして参照ください。

[HDM-350ソフトバージョンアップ手順](#)

«トヨタ»Ver.8.45

- 下表の内容で作業サポートを追加しました。

システム	左記システムに追加された作業サポート
前側方レーダー"A"	前側方レーダー"A"ビーム軸調整
	前側方レーダー"A"ビーム軸表示
	前側方レーダー"A"ECUデータ保存
	前側方レーダー"A"ECUデータ書き込み
前側方レーダー"B"	前側方レーダー"B"ビーム軸調整
	前側方レーダー"B"ビーム軸表示
	前側方レーダー"B"ECUデータ保存
	前側方レーダー"B"ECUデータ書き込み
クリアランスウォーニング	タイヤ周長設定
	カスタマイズ設定初期化

«OS»Ver.3.02

- 本体OSをバージョンアップし、「診断」を選択した後の表示画面を変更しました。

	変更前	変更後
画面名称	システム選択	診断選択
表示される選択肢	個別システム 全自己診断	システム別の診断 簡易の全自己診断(現在故障) 詳細の全自己診断(現在故障・過去故障)

«日産»Ver.7.25

- 簡易の全自己診断、詳細の全自己診断のいずれかを実行時、EXITキーを押しても中断が出来ない不具合を修正しました。
※簡易の全自己診断、詳細の全自己診断実行時はA/CがONの状態で行ってください。