

## 日立ダイアグノスティックツールHDM-8000ユーザー様

平素は格別のお引き立てを賜り、誠にありがとうございます。  
HDM-8000ソフトのバージョンアップを行いましたので、ご連絡申し上げます。  
\* ソフトバージョンアップ手順は下記リンクをクリックして参照ください。

[HDM-8000ソフトバージョンアップ手順](#)

### ≪ホンダ≫Ver.4.21

- N-VANの作業サポートで車両に対応しているシステム確認中に画面がフリーズしているように見える不具合を修正しました。

### ≪マツダ≫Ver.6.61

- CX-60で下記システムの自己診断 (故障コード読取/消去) に対応しました。

- ・ ISB\_AMP(通知・警報音アンプ)
- ・ DMCM(ドライブ・モータ・コントロール・モジュール/車両型式KH3R3P(M-HEV)を対象に追加)

- CX-60で、下表の作業サポート、エーミングモードに対応しました。

FSC作業サポート	FSCエーミング
	FSC作業履歴の読出し
レーダー作業サポート	FR/FSR 走行エーミング
	エーミングモードの設定状態

- CX-60で下記システムのデータモニターに対応しました。

- ・ PCM(エンジン)
- ・ ECM(エンジン)
- ・ DMCM(ドライブ・モータ・コントロール・モジュール/※e-SKYACTIV-PHEV車を対象に追加)
- ・ TCM(トランスミッション)
- ・ ABS/DSC(ブレーキ)
- ・ SAS(エアバッグ&シートベルト)
- ・ EPS(電動パワステ)
- ・ FSC(センシング・カメラ)
- ・ VCM(ビークルコントロール)
- ・ フロントサイドレーダ(右)
- ・ フロントサイドレーダ(左)
- ・ ALH/AFS/ALV(ヘッドライト)
- ・ DASH\_ESU(エアコン)