

## 日立ダイアグノスティックツールHDM-9000ユーザー様

平素は格別のお引き立てを賜り、誠にありがとうございます。  
HDM-9000ソフトのバージョンアップを行いましたので、ご連絡申し上げます。  
\* ソフトバージョンアップ手順は下記リンクをクリックして参照ください。  
[HDM-9000ソフトバージョンアップ手順](#)

### «ホンダ»Ver.4.21

■N-VANの作業サポートで車両に対応しているシステム確認中に画面がフリーズしているように見える不具合を修正しました。

### «マツダ»Ver.6.61

■CX-60で下記システムの自己診断 (故障コード読取/消去) に対応しました。

- ・ISB\_AMP(通知・警報音アンプ)
- ・DMCM(ドライブ・モータ・コントロール・モジュール/車両型式KH3R3P(M-HEV)を対象に追加)

■CX-60で、下表の作業サポート、イーミングモードに対応しました。

FSC作業サポート	FSCIーミング
	FSC作業履歴の読出し
レーダー作業サポート	FR/FSR 走行イーミング
	イーミングモードの設定状態

■CX-60で下記システムのデータモニターに対応しました。

- ・PCM(エンジン)
- ・ECM(エンジン)
- ・DMCM(ドライブ・モータ・コントロール・モジュール/※e-SKYACTIV-PHEV車を対象に追加)
- ・TCM(トランスミッション)
- ・ABS/DSC(ブレーキ)
- ・SAS(エアバッグ&シートベルト)
- ・EPS(電動パワステ)
- ・FSC(センシング・カメラ)
- ・VCM(ビークルコントロール)
- ・フロントサイドレーダ(右)
- ・フロントサイドレーダ(左)
- ・ALH/AFS/ALV(ヘッドライト)
- ・DASH\_ESU(エアコン)