

## 日立ダイアグノスティックツールHDM-9000ユーザー様

平素は格別のお引き立てを賜り、誠にありがとうございます。  
HDM-9000ソフトのバージョンアップを行いましたので、ご連絡申し上げます。  
\* ソフトバージョンアップ手順は下記リンクをクリックして参照ください。  
[HDM-9000ソフトバージョンアップ手順](#)

---

### ≪トヨタ≫Ver.8.30

- ABS作業サポート「ブレーキシステムエア抜き」のDTC検出処理が正常に動作していない部分を修正しました。
- メンテナンスモード「ISSバッテリー交換」がPhase4、Phase5のECUで正常に動作していない不具合を修正しました。

### ≪三菱≫Ver.6.33

- システム「FCM/LDW/LKA/AHB」の作業サポート、エーミングモード、アクティブテストが未検出だった為、検出するように追加しました。  
作業サポートとエーミングモードで検出されるようになった機能は下記のとおりです。
  - ・テスト-AHB機能点検モード
  - ・学習-カメラ軸調整

### ≪VW≫V1296 新規

以下車両のシステムのデータベースを追加しました。

- VW120(Up!)
  - 01.エンジン
- VW37X(Golf 7,Tiguan,Touran)
  - 01.エンジン
  - 09.車両電気リカル
- VN46(Transporter2019)
  - 01.エンジン
  - 03.ABS
  - 08.A/C
  - 13.ACC
  - 17.インスルメント
  - 44.パワーステアリング
  - 5F.インフォメーションエレクトロニクス1
  - 76.パーキングアシスト
  - A5.ドライバアシストシステムフロムセンサー