

## 日立ダイアグノスティックツールHDM-9000ユーザー様

平素は格別のお引き立てを賜り、誠にありがとうございます。  
HDM-9000ソフトのバージョンアップを行いましたので、ご連絡申し上げます。  
\* ソフトバージョンアップ手順は下記リンクをクリックして参照ください。

[HDM-9000ソフトバージョンアップ手順](#)

---

### «トヨタ»Ver.8.42

- 「特殊機能」の「エーミング」で「RoB一括消去」機能を追加しました。
- 「前方レーダー光軸調整」で三角錐ターゲット選択時の送信コマンドに新パターンを追加しました。  
(車両からのサポート情報によって送信コマンドが変化します)
- ブラインドスポットモニターで下記の作業サポートを追加しました。
  - ・BSM"A"ビーム軸調整
  - ・BSM"A"ビーム軸表示
  - ・BSM"B"ビーム軸調整
  - ・BSM"B"ビーム軸表示

### «ホンダ»Ver.4.26

- フリードハイブリッド(GB7)でメンテナンスモード実行時に対応項目が非表示となる不具合を修正しました。
- フリードスパイクハイブリッド(2012年式)、CR-Z(2012年式)の「電動パワートレイン/IMA」の作業サポートが非表示となる不具合を修正しました。

### «三菱ふそう»Ver.4.87

- マルチファンクション・カメラの作業サポート「キャリブレーション(静的エーミング)」でキャリブレーションの不具合を修正しました。

### «UD»Ver.2.95

- 2010-2016年の大型トラック(クオン)のESCOT作業サポート「クラッチ、ギアボックス、スプリング位置校正」でキャリブレーションの結果表示画面が正しく表示されない不具合を修正しました。

