

日立ダイアグモニタ HDM330 ユーザー様

日立 Astemo アフターマーケットジャパン株式会社

HDM330 ソフトのバージョンアップのご案内(乗用車)

拝啓 貴社ますますご盛栄のこととお喜び申し上げます。平素は格別のお引き立てを頂き厚く御礼申し上げます。診断ソフトをバージョンアップ致しましたので、下記の通りご案内申し上げます。

敬具

記

1.バージョンアップ内容

ソフト	バージョン	主なバージョンアップ内容
トヨタ	8.09	「タイヤ空気圧」の作業サポートに Phase5 対応の「ID 登録/タイヤ本数登録」を追加しました。適応車種は LEXUS NX350 等になります。
ホンダ	4.11	旧型ヴェゼル(RU)と旧型フィット(GK)の一部の車両を対象に以下①②の EPS の作業サポート項目を追加しました。 ①舵角センサ中点学習値クリア ②モーションアダプティブ EPS コントロール オン/オフ
ダイハツ	5.90	①「eco IDLE」の作業サポートに「エコラン ECU 初期学習」と「スタータ作動回数 消去、書き込み」を追加しました。 ②「舵角センサ」の作業サポートに「舵角センサ学習値初期化」を追加しました。
マツダ	6.50	AXELA(BK,BL), PREMACY および ATENZA(GH) の「故障コード読取」で表示される故障コードに対して表示される系統名のデータを追加しました。
VW	4.85	Golf - 2014 (E)に搭載された下記システム/パーツナンバーで表示される故障コードの内容追加を行いました。 01.エンジン -04E906016CG 02.トランスミッション -0CW300047E 03.ABS - 5Q0907379AB 08.A/C - 5G0907044T
AUDI	4.85	①A4 - 2013 (D)に搭載されたエンジン/パーツナンバー8K5907115H で表示される故障コードの内容追加を行いました。 ②A4 - 2020 (L)に搭載された下記システム/パーツナンバーで表示される故障コードの内容追加を行いました。 ・エンジン - 8W0907115AE ・トランスミッション - 8W2927155EF ・車両電気リカル - 8W1907063G ・データバス診断インターフェイス - 80B907468E ・ステアリングアシスト - 8W0909144J

2.バージョンアップ手順

2 ページ目からの手順をご参照の上、バージョンアップを行ってください。

3.リリース時期


2023 年 1 月 13 日 19 時から、お手元の HDM330 へのダウンロードとインストールが可能です。

以上


HDM330のソフト・バージョンアップ手順

本手順を実行頂くと、全てのソフトが最新版にバージョンアップされます。個別の診断ソフト毎で本手順を行って頂く必要はございません。


1. 本体キット付属の USB ケーブルで、HDM330本体とパソコンを接続して下さい。



2. PC の画面上に「自動再生」が表示されます。「フォルダを開いてファイルを表示」をクリックして、フォルダを開き、フォルダ内の「HDM330.exe」をクリックしてアップデートツールを起動して下さい。



- 自動再生が実行されない場合
⇒3ページの操作方法を参照下さい
- 左図のメッセージが表示された場合
⇒4ページの操作方法を参照ください。



3. アップデートツールの「HDM330更新」をクリックして下さい。最新の診断ソフトがダウンロードされます。ダウンロードが完了致しましたら、「診断ソフト更新画面」の下部の「閉じる」をクリックして下さい。




※「HDM330 更新」ボタンの色が反転している場合はダウンロード期限切れです。アップデートツールの使用期限(上図の青枠部分)の日付がダウンロード期限ですので、ご確認の上、カスタマーサポートセンターへ振込用紙の発行依頼を行ってください。


4. ダウンロードが完了されましたら、パソコンのタスクバーに表示されているUSBのアイコンをクリックして「ハードウェアの安全な取り外し」を実行してから、パソコンからHDM330を取り外して下さい。

自動再生が実行されない場合の操作方法について

- ① Windows8/8.1/10 の場合は、画面下のツールバーから [エクスプローラー]-[PC]-[HDM330] を開きます。
(Windows7 の場合は [スタート]-[コンピューター]-[HDM-330] を開きます。)



- ② [HDM-330] の中の「HDM330Downloader.exe」をダブルクリックして起動します。



HDM330本体のパソコンからの取り外しについて

HDM330本体をパソコンから取り外しは、本体内のファイルの破損を防止する為、以下手順を行って下さい。

- ①パソコン上の HDM330フォルダを閉じて下さい。
- ②パソコンのタスクトレイの取外しアイコンをクリックして下さい。
- ③「J-OB D II SCAN TOOL の取り出し」をクリック。
- ④「ハードウェアの取り外し」が表示されてから、HDM-330本体をパソコンから取り外して下さい。


弊社の個人情報取扱方針の確認のお願い

2022年2月24日付で弊社の個人情報取扱方針(ユーザー登録情報の取扱いと利用目的の規約)を改定致しましたので、弊社ではアップデートツールを介して、各ユーザー様に内容をご案内しております。

個人情報取扱方針のご確認、ご同意をお願いするメッセージが表示されましたら、【手順1】～【手順3】の操作を行って頂きたい、何卒、宜しくお願い申し上げます。

【手順1】

左図のメッセージの「OK」(赤矢印の箇所)をクリックしてください。



【手順2】


アップデートツールの「ユーザー情報編集」(赤矢印の箇所)をクリックしてください。



【手順3】

「ユーザー登録情報」が表示されます。下記の①～④を行ってください。

- ① 「個人情報保護方針」(下図の青矢印の箇所)をクリックして、文字の色を反転させてください。
- ② ブラウザ上に個人情報取扱方針のPDFが表示されます。内容をご確認ください。
- ③ 内容を確認後、「個人情報保護方針に同意する」のボタン(下図の赤矢印の箇所)をクリックしてチェックを入れてください。
- ④ 「ユーザ登録情報」のボタン(下図の緑の矢印の箇所)をクリックして完了です。2ページ目の第3項の操作を行ってください。



●上記の【手順1】～【手順3】は一度行って頂ければ、以後、弊社が個人情報取扱方針の変更を行った場合を除き、【手順1】のメッセージは表示されません。